Bauwerk (ID): 004 0107 QBW 01

Gewässer: Our

OWK: V-1.1

Identifikation und Lage

004 0107 QBW 01 Bauwerk (ID)

V-1.1 OWK Gewässername Our 83.363 X-Koordinate (Anfang, Unterwasser) 110.793 Y-Koordinate (Anfang, Unterwasser) Kartierungsabschnitt (Anfang) 004_0107 Stationierung [m] im Abschnitt (Anfang) 92

Freie Landschaft Lage Erhebungsdatum 19.01.2020 Kartierer*in Sven Holl




Foto: Übersicht

Foto: Detail



Fotos Wanderhilfe

Charakterisierung

Wehr Bauwerkstyp

Funktion Sohlsicherung

Funktion (sonstiges) Beton Material Zustand intakt 0,25 Fallhöhe [m] 100-200 m Rückstau [m]

Unterwasser-Tiefe [m] nicht ausreichend

Wanderweg-Tiefe (Minimum) [m] 0,75

Fischschutz | Rechen (nur WKA) keine WKA | keine WKA

Wanderhilfe

Тур keine

Bauart

Gewässerseite

Zustand

Leitströmung

Durchgängigkeit aufwärts Durchgängigkeit abwärts

Bewertung der Durchgängigkeit

Durchgängigkeit für Fische

aufwärts eingeschränkt durchgängig (Klasse 3)

durchgängig (Klasse 1) abwärts

Klasse 2 Gesamtbewertung Fische

Durchgängigkeit für Sedimente

Geschiebe mäßig eingeschränkt (Klasse 3)

Schwebstoffe temporär/leicht eingeschränkt (Klasse 2) Bauwerksbereich beeinträchtigt (Klasse 2) Morphodynamik

2 Gesamtbewertung Sedimente

Gesamtbewertung Durchgängigkeit:

Anmerkung Bauform: Stützwehr in Form eines Absturzes/Rampe

Die Bewertungen der Durchgängigkeit basiert auf den o.g. Parametern des Bauwerks. Die Klassifizierung erfolgt anhand einer fünfstufigen Skala von Klasse 1 bis 5. Bauwerke der Klassen 3, 4 oder 5 sind als signifikante Belastungen der Durchgängigkeit eingestuft.

Die Bewertung der Durchgängigkeit für Fische stellt eine allgemeine Einschätzung der Durchwanderbarkeit des Bauwerks dar. Die spezifischen Ansprüche der Leit- und Begleitfischarten der jeweiligen Fischregion werden dabei nicht berücksichtigt. Die Bewertung der Durchgängigkeit für Sedimente beruht auf dem Verfahren "Bewertung der Durchgängigkeit von Fließgewässern für Sedimente" der LAWA (2017).

Die Gesamtbewertung der Durchgängigkeit aus der maximalen bzw. negativeren Klasse der beiden Teilbewertungen.

Maßnahme im Luxemburgischen Maßnahmenprogramm (LuxMaPro) des 3. WRRL-Bewirtschaftungsplans

LuxMaPro-ID Maßnahmentyp

kein Maßnahmenbedarf Maßnahmenbeschreibung





