Funktionselement: SWK FE 716

Gewässer: Girsterbaach

OWK (ID): II-2.2

Identifikation

 Funktionselement (ID)
 SWK_FE_716

 Länge [m]
 1200 m

 Typ
 Trittstein

Status nicht vollständig (Belastungen vorhanden)

OWK (ID) II-2.2 OWK (Name) Girsterbaach

Hydromorphologische Belastungen

| Durc | L ~ ~ ~ | | :406: | | .: |
|------|---------|-------|---------|-------|------|
| Durc | ngan | alake | eitsnir | າຕerr | usse |

Querbauwerke (Anzahl)

0

Durchgängig

Durchlässe/Verrohrungen (Anzahl und Gesamtlänge)

2 (230 m)

Durchgängigkeitshindernisse der Klassen 3, 4 oder 5.

Gewässerbereiche

| Sohle | 300 m | 300 m | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|------|---|--|--|--|--|
| Ufer | 500 m | 1 | 42 % | Anteil des Funktionselements, in der Gewässerbereich Sohle, Ufer oder Land nicht der Anforderungen des Strahlwirkungskonzeptes entspricht. | | | | |
| Land | 0 m | | 0 % | | | | | |
| Signifikante Einzelparameter | | | | | | | | |
| Rückstau (Strukturparameter 2.3) | 0 m | | 0 % | | | | | |
| Ausleitung (Strukturparameter 2.7) | 0 m | | 0 % | | | | | |

Substratdiversität (Strukturparameter 3.2) 100 m | 8 % Sohlverbau (Strukturparameter 3.3) 100 m | 8 % Uferverbau (Strukturparameter 5.2) 100 m | 8 % Randstreifen (Strukturparameter 6.2) 1200 m | 100 % Umfeldbelastung (Strukturparameter 6.3) 0 m | 0 %

Anteil des Funktionselements, in der jeweilige Einzelparameter nicht den Anforderungen des Strahlwirkungskonzeptes entspricht.

Anteil "Belastungszustand unbekannt" 0 m

Anteil des Funktionselements, für den keine Belastungsanalyse vorliegt. Diese Bereiche waren während der Strukturkartierung nicht erfassbar.

Erläuterungen

Ein Funktionselement weist hydromorphologische Belastungen auf, wenn sein aktueller Zustand nicht den Anforderungen des Strahlwirkungskonzeptes entspricht. Das Strahlwirkungskonzept unterteilt das Gewässersytem in Funktionselemente mit unterschiedlichen Zielzuständen: Kernlebensräume, Trittsteine und Verbindungsstrecken. Basierend auf ihrer gewässerökologischen Funktion unterscheiden sich die drei Funktionselementtypen hinsichtlich der Anforderungen an die Gewässerstruktur.


0 %

| | Anforderungen an Funktionselemente | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------|--|--|--|
| Funktionselement | Durchgängigkeit | | Gewässerbereiche | | Signifikante Einzelparameter | | | |
| | Durchgangigkeit | Sohle Ufer | | Land | | | | |
| | _ | Strukturgüte ≤3* | | | EP-2.3 Rückstau | | | |
| | | | Strukturgüte ≤5* | | EP-2.7 Ausleitung | | | |
| Kernlebensraum | | | (beidseitig) Strukturgüte \$3* (einseitig) | Strukturgüte ≤5* (beidseitig) | EP-3.2 Substratdiversität (<5*) | | | |
| Ausgangspunkt der Wiederbesiedlung mit guten bis sehr guten hydromorphologischen | | | | | EP-3.3 Sohlverbau | | | |
| Eigenschaften | | | | | EP-5.2 Uferverbau | | | |
| | | | | | EP-6.2 Randstreifen | | | |
| | | | | | EP-6.3 Umfeldbelastungen | | | |
| | | Strukturgüte ≤5* | | Keine Anforderungen an Landbereich insgesamt, aber an EP-6.2 (Randstreifen). | EP-2.3 Rückstau | | | |
| Trittstein Trittsteine dienen der Aufrechterhaltung der | | | Strukturgüte ≤ 5 * (beidseitig) | | EP-2.7 Ausleitung | | | |
| Strahlwirkung innerhalb von | | | | | EP-3.2 Substratdiversität (<5*) | | | |
| Verbindungsstrecken und müssen mindestens | | | | | EP-3.3 Sohlverbau | | | |
| eine mäßige hydromorphologische Qualität aufweisen. | | | | | EP-5.2 Uferverbau | | | |
| | | | | | EP-6.2 Randstreifen | | | |
| Verbindungsstrecke | | (Cubetratdius raität) und ED 2.2 (Cabbuarbau) | | | EP-2.3 Rückstau | | | |
| Verbindung von Kernlebensräumen, | | | | | EP-3.2 Substratdiversität | | | |
| Durchgängigkeit ist die zentrale Anforderung | | | | | EP-3.3 Sohlverbau | | | |

(*) Strukturgüte in einer Skala von 1 (natürlich) bis 7 (vollständig verändert).











Funktionselement (ID): SWK_FE_716 Gewässer: Girsterbaach OWK: II-2.2 Hydromorphologische Maßnahmen Beschriftung: Maßnahme (ID), siehe Tabelle HY DU.01 - Wiederherstellung der ökol. Durchgängigkeit – Querbauwerk Durchgängigkeit HY DU.02 - Wiederherstellung der ökol. Durchgängigkeit – Durchlass/Verrohrung/Überbauung Karten-HY MO.01 - Einbau von Strukturelementen in Sohle ausschnitt WILTZ HY MO.02 - Entfernen/Umgestalten von Sohlverbau 🛂 HY MO.03 - Einbau von Strömungslenkern für Eigendynamik ETTELBRUCK HY MO.04 - Entfernen/Umgestalten von Uferverbau ECHTERNACH HY MO.05 - Wiederherstellung von naturnaher Laufentwicklung und Gewässerbett Morphologie HY MO.06 - Anlage eines Gewässerrandstreifens VENMACHER HY MO.07 - Anlage eines Gewässerentwicklungskorridors LUXEMBOURG HY MO.08 - Sicherung/Erweiterung natürlicher Überflutungsräume und Augewässer HY MO.09 - Zulassen von eigendynamischer Entwicklung HY WA.01 - Wiederherstellung/Sicherung naturnaher Abflussverhältnisse Wasserhaushalt HY WA.03 - Abflussregulierung (Schwall-Sunk, Einleitungen, Ausleitungen) 100.500 101.000 101.500 SWK_FE_1353 93.500 SWK_FE_716 93.000 93.000 **SWK FE 715** 100.500 101.000 101.500



Strahlwirkungskonzept Luxemburg 2020 Steckbrief Funktionselement

Funktionselement: SWK_FE_716

Gewässer: Girsterbaach

OWK (ID): II-2.2

Hydromorphologische Maßnahmen

| LuxMaPro (ID) | Тур | X (Start) | Y (Start) | X (Ende) | Y (Ende) | Länge [m] | Ortschaft | Beschreibungstext | Umsetzungs- status | Maßnahmenart (Code) | Maßnahmenart (Text) | Wirkungsbereich | Gewässerseite | Bauwerk (ID) | Bauwerk (Typ) |
|------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|---|-----------------------|------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 3885 | Linien- Maßnahme | 101005 | 93357 | 101002 | 93355 | 4 | Dickweiler | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Girsterbaach - Dickweiler - Pafebierg (L=4m) | Vorschlag | HY DU.02 | Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung | Sohle (Ufer) | Gewässerbett | 439_0053_DV_01 | Durchlass |
| 3886 | Linien- Maßnahme | 100976 | 93331 | 100840 | 93153 | 226 | Dickweiler | Wiederherstellung der Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung - Girsterbaach - Dickweiler - 1 - Pafebierg (L=226m) | Vorschlag | HY DU.02 | Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit - Durchlass/Verrohrung/Überbauung | Sohle (Ufer) | Gewässerbett | 439_0053_DV_02 | Verrohrung |
| 4464 | Linien- Maßnahme | 100825 | 93123 | 100691 | 92754 | 400 | Dickweiler | Einbau von Strukturelementen in Sohle - Girsterbaach - Dickweiler - 2 - Pafebierg (L=400m) | Vorschlag | HY MO.01 | Einbau von Strukturelementen in Sohle | Sohle | Gewässerbett | - | - |
| 4763 | Linien- Maßnahme | 100825 | 93123 | 100691 | 92754 | 400 | Dickweiler | Zulassen von eigendynamischer Entwicklung - Girsterbaach - Dickweiler - 2 - Pafebierg (L=400m - Einzelfallprüfung) | Vorschlag | нү мо.09 | Zulassen von eigendynamischer Entwicklung | Sohle Ufer Land | Einzelfallprüfung | - | - |
| 4977 | Linien- Maßnahme | 102605 | 94355 | 100691 | 92754 | 2902 | Dickweiler | Anlage eines Gewässerrandstreifens - Girsterbaach - Dickweiler - unterhalb CR141 (L=2902m - Einzelfallprüfung) | Vorschlag | HY MO.06 | Anlage eines Gewässerrandstreifens | Land | Einzelfallprüfung | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

