




OWK V-2.2 (Schibech) – Seite 1


Betrachtungsraum: Our
Länge: 6,7 km
Einzugsgebietsgröße: 10,2 km²
Gewässertyp: Bach der submontanen Stufe des Ösling (Typ I)
OWK-Typ: natürlich



Hydromorphologische Bewertung	
Morphologie	3
Durchgängigkeit	4
Gesamtbewertung	4

Hydromorphologische Risikoabschätzung		
Morphologie nicht gefährdet	Durchgängigkeit gefährdet	Gesamtrisiko gefährdet

Hauptbelastungen	
Morphologie	
Sohle	9%
Ufer	7%
Land	57%
<i>Streckenanteil, der für den Bereich Sohle, Ufer oder Land die Strukturklasse 5 aufweist.</i>	
Durchgängigkeit	2 3 4 5
Querbauwerke	- 5 1 -
Verrohrungen	1 2 - -
Durchlass/Brücke	6 - - -
<i>Anzahl der Abschnitte, die Durchgängigkeitshindernisse der Klassen 2 bis 5 enthalten.</i>	





OWK V-2.2 (Schibech) – Seite 2

	Anzahl	Anteil
Abschnitte der Strukturkartierung (Abschnittslänge: 100 m)	60	100%
Sonderfälle: Abschnitt überwiegend gestaut	1	1,7%
Sonderfälle: Abschnitt überwiegend verrohrt	-	-

Hauptbelastungen je Einzelparameter					
Bereich	Hauptparameter	Einzelparameter	Besonders belastete Abschnitte (Strukturklasse 5)		
			Anzahl	Anteil	
Sohle	HP 1 Laufentwicklung	EP 1.1 Laufkrümmung	7	10%	
		EP 1.2 Krümmungserosion	-	-	
		EP 1.3 Längsbänke	28	42%	
		EP 1.4 Bes. Laufstrukturen	5	7%	
	HP 2 Längsprofil	EP 2.1 Querbauwerke	-	-	
		EP 2.2 Verrohrung	-	-	
		EP 2.3 Rückstau	1	1%	
		EP 2.4 Querbänke	1	1%	
		EP 2.5 Strömungsdiversität	2	3%	
		EP 2.6 Tiefenvarianz	-	-	
		EP 2.7 Ausleitung	-	-	
	HP 3 Sohlenstruktur	EP 3.1 Sohlsubstrat	-	-	
		EP 3.2 Substratdiversität	-	-	
		EP 3.3 Sohlverbau >10m	-	-	
		EP 3.4 Bes. Sohlstrukturen	3	4%	
	Ufer	HP 4 Querprofil	EP 4.1 Profilform	1	1%
			EP 4.2 Profiltiefe	4	6%
			EP 4.3 Breitenerosion	-	-
			EP 4.4 Breitenvarianz	8	12%
EP 4.5 Durchlass/Brücke				0%	
HP 5 Uferstruktur		EP 5.1 Uferbewuchs	23	34%	
		EP 5.2 Uferverbau	1	1%	
		EP 5.3 Bes. Uferstrukturen	29	43%	
		HP 6 Gewässerumfeld	EP 6.1 Flächennutzung	1	1%
EP 6.2 Gewässerrandstreifen	39		58%		
EP 6.3 Schäd. Umfeldstrukturen	32		48%		