



OWK VI-8.3.a (Koulbich) – Seite 2

	Anzahl	Anteil
Abschnitte der Strukturkartierung (Abschnittslänge: 100 m)	44	100%
Sonderfälle: Abschnitt überwiegend gestaut	-	-
Sonderfälle: Abschnitt überwiegend verrohrt	-	-

Hauptbelastungen je Einzelparameter					
Bereich	Hauptparameter	Einzelparameter	Besonders belastete Abschnitte (Strukturklasse 5)		
			Anzahl	Anteil	
Sohle	HP 1 Laufentwicklung	EP 1.1 Laufkrümmung	2	5%	
		EP 1.2 Krümmungserosion	2	5%	
		EP 1.3 Längsbänke	-	-	
		EP 1.4 Bes. Laufstrukturen	3	7%	
	HP 2 Längsprofil	EP 2.1 Querbauwerke	-	-	
		EP 2.2 Verrohrung	-	-	
		EP 2.3 Rückstau	1	2%	
		EP 2.4 Querbänke	-	-	
		EP 2.5 Strömungsdiversität	-	-	
		EP 2.6 Tiefenvarianz	-	-	
		EP 2.7 Ausleitung	-	-	
	HP 3 Sohlenstruktur	EP 3.1 Sohlsubstrat	-	-	
		EP 3.2 Substratdiversität	-	-	
		EP 3.3 Sohlverbau >10m	-	-	
		EP 3.4 Bes. Sohlstrukturen	-	-	
	Ufer	HP 4 Querprofil	EP 4.1 Profilform	2	5%
			EP 4.2 Profiltiefe	2	5%
			EP 4.3 Breitenerosion	1	2%
			EP 4.4 Breitenvarianz	-	-
EP 4.5 Durchlass/Brücke			-	-	
HP 5 Uferstruktur		EP 5.1 Uferbewuchs	9	20%	
		EP 5.2 Uferverbau	3	7%	
		EP 5.3 Bes. Uferstrukturen	1	2%	
Land		HP 6 Gewässerumfeld	EP 6.1 Flächennutzung	5	11%
	EP 6.2 Gewässerrandstreifen		26	59%	
	EP 6.3 Schäd. Umfeldstrukturen		4	9%	