

| Stammdaten | |
|---------------------------|----------------------|
| Gewässername | Sauer |
| Gewässerkennzahl | 3 |
| Kartierabschnitt-ID | 3_325 |
| Stationierung von / bis | 32500.0 33000.0 |
| Aufl. Stationierungskarte | Auflage 3 c |
| Anfang (E / N) | 94768.56 100862.29 |
| Ende (E / N) | 94516.9 101289.61 |
| Bearbeitung | Meier |
| Erhebungsdatum | 20.12.2013 |
| Anschlussbogen zu | 3_320 |
| Nachkartierung | 0 |

| Kartierstatus | |
|----------------------------|--------------------------|
| nicht kartiert, weil | <input type="checkbox"/> |
| geänderter Gewässerverlauf | <input type="checkbox"/> |
| Oberlauf verkürzt | <input type="checkbox"/> |
| geänderte Abschnittslänge | <input type="checkbox"/> |
| Baumaßnahme | <input type="checkbox"/> |
| Betretungsverbot | <input type="checkbox"/> |
| Stausee | <input type="checkbox"/> |
| sonstiges | <input type="checkbox"/> |

| Länge des Kartierabschnitts | |
|-------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 100 m |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 500 m |
| <input type="checkbox"/> | 1000 m |

| Fließgewässertyp | |
|-----------------------|--|
| LAWA-Fließgewässertyp | Typ 9.2: Große Flüsse des Mittelgebirges |
| Laufstyp | unverzweigt |
| Windungsgrad | gewunden (Windungsgrad 1,26 - 1,5) |

| Sohlsubstrat im Referenzzustand | | A |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Ton/Löss/Lehm | <input type="checkbox"/> | |
| Sand | <input type="checkbox"/> | |
| Kies | <input type="checkbox"/> | |
| Schotter | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Steine | <input type="checkbox"/> | |
| Blöcke | <input type="checkbox"/> | |
| anstehender Fels | <input type="checkbox"/> | |
| organisches Substrat | <input type="checkbox"/> | |

| Talform | | A |
|-------------------|-------------------------------------|---|
| Kerbtal | <input type="checkbox"/> | |
| Sohlenkerbtal | <input type="checkbox"/> | |
| Mäandertal | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Auetal | <input type="checkbox"/> | |
| Muldental | <input type="checkbox"/> | |
| Gewässer ohne Tal | <input type="checkbox"/> | |

| Sohlbreite u. Abschnittslänge | | obere Breite | A |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Sohlbreite | A | Länge | |
| <1 m | <input type="checkbox"/> | 100 m | <input type="checkbox"/> |
| 1 - 2 m | <input type="checkbox"/> | 100 m | <input type="checkbox"/> |
| >2 - 5 m | <input type="checkbox"/> | 100 m | <input type="checkbox"/> |
| >5 - 10 m | <input type="checkbox"/> | 100 m | <input type="checkbox"/> |
| >10 - 20 m | <input type="checkbox"/> | 100 / 500 m | <input type="checkbox"/> |
| >20 - 40 m | <input checked="" type="checkbox"/> | 500 / 1000 m | <input type="checkbox"/> |
| >40 - 80 m | <input type="checkbox"/> | 1000 m | <input type="checkbox"/> |
| >80 - 160 m | <input type="checkbox"/> | 1000 m | <input type="checkbox"/> |
| >160 m | <input type="checkbox"/> | 1000 m | <input type="checkbox"/> |

| Einschnittstiefe | | A |
|------------------|-------------------------------------|---|
| <0,2 m | <input type="checkbox"/> | |
| 0,2 - 0,5 m | <input type="checkbox"/> | |
| >0,5 - 1 m | <input type="checkbox"/> | |
| >1 - 2 m | <input type="checkbox"/> | |
| >2 - 3 m | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| >3 - 5 m | <input type="checkbox"/> | |
| >5 m | <input type="checkbox"/> | |

| MW-Tiefe | | A |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| <0,1 m | <input type="checkbox"/> | |
| 0,1 - 0,3 m | <input type="checkbox"/> | |
| >0,3 - 0,5 m | <input type="checkbox"/> | |
| >0,5 - 1 m | <input type="checkbox"/> | |
| >1 - 2 m | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| >2 m | <input type="checkbox"/> | |
| nicht erkennbar | <input type="checkbox"/> | |

| Anthropogene Überprägung | | B |
|--|--------------------------|---|
| Schifffahrt | <input type="checkbox"/> | |
| Wasserkraft | <input type="checkbox"/> | |
| Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> | |
| Fischzucht | <input type="checkbox"/> | |
| Eingeschränkte Auenüberflutung | <input type="checkbox"/> | |
| Eingeschränkte Laufentwicklung/Beweglichkeit | <input type="checkbox"/> | |
| Eingeschränkte Querprofilbildung | <input type="checkbox"/> | |
| Erhebliche Veränderung der Abflussverhältnisse | <input type="checkbox"/> | |
| Fragmentarische Gewässerstrecke | <input type="checkbox"/> | |
| Gewässer an Talrand verlegt | <input type="checkbox"/> | |
| Gewässer in Hochlage | <input type="checkbox"/> | |

| Sonderfall | | B |
|-----------------------------------|--------------------------|---|
| Kleinstgewässer (K) | <input type="checkbox"/> | |
| Renaturierungsstrecke | <input type="checkbox"/> | |
| überwiegend verrohrt/überbaut (V) | <input type="checkbox"/> | |
| vollständig verrohrt/überbaut (V) | <input type="checkbox"/> | |
| Gewässer trocken (T) | <input type="checkbox"/> | |
| Restwasserpool vorhanden (T) | <input type="checkbox"/> | |
| Sohle nicht erkennbar | <input type="checkbox"/> | |
| Gewässer gestaut (G) | <input type="checkbox"/> | |
| Teich im Hauptschluss (G) | <input type="checkbox"/> | |
| Ausleitung | <input type="checkbox"/> | |

| Gewässerlage | | A |
|------------------|-------------------------------------|---|
| Ortslage | <input type="checkbox"/> | |
| freie Landschaft | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| Beschreibungen | |
|----------------------|--|
| Kurzbeschreibung | |
| Biol. Besonderheiten | |
| Besondere Strukturen | |

| Fotos | |
|---------------------|------------------------|
| in Fließrichtung | 1 <input type="text"/> |
| gegen Fließrichtung | <input type="text"/> |

| Anmerkungen und Bewertungsbegründung | |
|--------------------------------------|--|
| Fotos in Fließrichtung: 1; | |

1. Laufentwicklung

1.1 Laufkrümmung (K, T)

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------|
| | A | |
| geradlinig | <input type="checkbox"/> | ungekrümmt |
| gestreckt | <input type="checkbox"/> | |
| schwach geschwungen | <input type="checkbox"/> | gekrümmt |
| mäßig geschwungen | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| stark geschwungen | <input type="checkbox"/> | |
| geschlängelt | <input type="checkbox"/> | |
| mäandrierend | <input type="checkbox"/> | |
| | | |
| unverzweigt | <input checked="" type="checkbox"/> | A |
| mit Nebengerinnen | <input type="checkbox"/> | |
| verzweigt | <input type="checkbox"/> | |

1.2 Krümmungserosion (T)

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------|
| naturbedingt keine | <input type="checkbox"/> | A |
| anthropogen keine | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| vereinzelt schwach | <input type="checkbox"/> | |
| häufig schwach | <input type="checkbox"/> | |
| vereinzelt stark | <input type="checkbox"/> | |
| häufig stark | <input type="checkbox"/> | |

1.3 Längsbänke

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|----------|
| keine | <input checked="" type="checkbox"/> | A |
| Ansätze | <input type="checkbox"/> | |
| eine (1) oder zwei (2) | <input type="checkbox"/> | |
| mehrere | <input type="checkbox"/> | |
| viele | <input type="checkbox"/> | |

1.4 Besondere Laufstrukturen (K, T)

| | | |
|----------------------|--------------------------|----------|
| keine | <input type="checkbox"/> | C |
| Totholzverkläusung | <input type="checkbox"/> | keine |
| Sturzbaum | <input type="checkbox"/> | keine |
| Inselbildung | <input type="checkbox"/> | keine |
| Laufweitung | <input type="checkbox"/> | Ansätze |
| Laufverengung | <input type="checkbox"/> | Ansätze |
| Laufgabelung | <input type="checkbox"/> | keine |
| Altarm, Nebengerinne | <input type="checkbox"/> | keine |
| Biberdamm | <input type="checkbox"/> | keine |

| | |
|-------------------------------|---|
| Bewertung fkt. Einheiten | |
| Krümmung (1.1, 1.3, 1.4) | 4 |
| Beweglichkeit (1.2, 4.2, 5.2) | 4 |
| Index | 5 |
| Klasse | 4 |

2. Längsprofil

2.1 Querbauwerke (K,T)

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------|----------|------|
| kein Querbauwerk | <input checked="" type="checkbox"/> | B | | | | |
| | | | | | | |
| Abstürze z. B. an Wehren | | | | | | |
| Absturz | <input type="checkbox"/> | <table border="0"> <tr> <td><0,1 m</td> <td>0,1-0,3 m</td> <td>>0,3-1 m</td> <td>>1 m</td> </tr> </table> | <0,1 m | 0,1-0,3 m | >0,3-1 m | >1 m |
| <0,1 m | 0,1-0,3 m | | >0,3-1 m | >1 m | | |
| Absturz mit Teilrampe | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Absturz mit Fischwanderhilfe | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Absturz mit Umgehungsgerinne | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Absturz nach Verrohrung | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Grundschwelle | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| glatte Gleite | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| raue Gleite | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| glatte Rampe | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| raue Rampe | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| QBW mit sohnahem Ablauf | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Damm | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Talsperre | <input type="checkbox"/> | | | | | |

2.2 Verrohrung/Überbauung (K, T)

| | | |
|------------|-------------------------------------|----------|
| keine | <input checked="" type="checkbox"/> | B |
| <5 m | <input type="checkbox"/> | |
| 5 - 20 m | <input type="checkbox"/> | |
| >20 - 50 m | <input type="checkbox"/> | |
| >50 m | <input type="checkbox"/> | |

2.3 Rückstau (K)

| | | |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| kein | <input checked="" type="checkbox"/> | B |
| <10 m | <input type="checkbox"/> | |
| 10 - 50 m | <input type="checkbox"/> | |
| >50 - 100 m | <input type="checkbox"/> | |
| >100 - 250 m | <input type="checkbox"/> | |
| >250 m | <input type="checkbox"/> | |

2.4 Querbänke

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|----------|
| naturbedingt keine | <input type="checkbox"/> | A |
| anthropogen keine | <input type="checkbox"/> | |
| Ansätze | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| eine (1) oder zwei (2) | <input type="checkbox"/> | |
| mehrere | <input type="checkbox"/> | |
| viele | <input type="checkbox"/> | |
| nicht erkennbar | <input type="checkbox"/> | |

2.7 Ausleitung

| | | |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| keine | <input checked="" type="checkbox"/> | A |
| <50 m | <input type="checkbox"/> | |
| >50 - 100 m | <input type="checkbox"/> | |
| >100 - 250 m | <input type="checkbox"/> | |
| >250 - 500 m | <input type="checkbox"/> | |
| >500 m | <input type="checkbox"/> | |

2.01 Strömungsbilder

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------|
| glatt | <input type="checkbox"/> | B |
| geripfelt | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| leicht plätschernd | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| gewellt | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| kammförmig | <input type="checkbox"/> | |
| überstürzend | <input type="checkbox"/> | |

2.5 Strömungsdiversität (K)

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|
| keine | <input type="checkbox"/> | A |
| gering | <input type="checkbox"/> | |
| mäßig | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| groß | <input type="checkbox"/> | |
| sehr groß | <input type="checkbox"/> | |
| zusätzl.: künstlich erhöht | <input type="checkbox"/> | |

2.6 Tiefenvarianz

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|
| keine | <input type="checkbox"/> | A |
| gering | <input type="checkbox"/> | |
| mäßig | <input type="checkbox"/> | |
| groß | <input type="checkbox"/> | |
| sehr groß | <input type="checkbox"/> | |
| nicht erkennbar | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| zusätzl.: künstlich erhöht | <input type="checkbox"/> | |

| | |
|--|---|
| Bewertung fkt. Einheiten | |
| natürliche Längsprofilelemente (2.4, 2.5, 2.6) | 4 |
| anthropogene Wanderhindernisse (2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 4.5) | |
| Malus-Addition | 0 |
| Index | 4 |
| Klasse | 4 |

Legende/Abkürzungsverzeichnis

| | |
|--------|---|
| nat. | natürlich |
| unnat. | unnatürlich |
| li | in Fließrichtung links |
| re | in Fließrichtung rechts |
| Sed. | Sediment |
| fkt. | funktionale |
| MW | Mittelwasser |
| g | geringe Entfernung zum Gewässer |
| m | mittlere Entfernung zum Gewässer |
| h | große Entfernung zum Gewässer |
| B | Mehrfachregistrierung |
| A | Einfachregistrierung |
| C | Anzahl erfassen (keine, Ansätze, eine, zwei, mehrere, viele) |
| Ø | Mittelwert |
| K | Kleinstgewässer (zu kartierender Mindestdatensatz) |
| V | verrohrt/überbaut (zu kartierender Mindestdatensatz) |
| T | Gewässer trocken (zu kartierender Mindestdatensatz) |
| G | Gewässer gestaut/Teich im Hauptschluss (zu kartierender Mindestdatensatz) |

Strukturklasse Indexspanne

| | |
|---|-----------|
| 1 | 1,0 - 1,7 |
| 2 | 1,8 - 2,6 |
| 3 | 2,7 - 3,5 |
| 4 | 3,6 - 4,4 |
| 5 | 4,5 - 5,3 |
| 6 | 5,4 - 6,2 |
| 7 | 6,3 - 7,0 |

3. Sohlstruktur

3.1 Sohlsubstrat (K, T)

| | nat. | | unnat. | |
|---|-------------|---|---------------|---|
| | dominierend | | untergeordnet | |
| | A | B | A | B |
| Mineralische Substrate | | | | |
| keine | | | | |
| Schlack/Schlamm | | | | |
| Ton/Löss/Lehm (<6 µm) | | | | |
| Sand (>6 µm - 2 mm) | | | | |
| Kies (0,2 - 6 cm) | | | | |
| Schotter (6 - 10 cm) | | | | |
| Steine (10 - 30 cm) | | | | |
| Blöcke (>30 cm) | | | | |
| anstehender Fels | | | | |
| Steinschüttungen (nicht naturraumtyp. Substrat) | | | | |
| Steinschüttungen (naturraumtyp. Substrat) | | | | |
| geschlossener Sohlverbau | | | | |
| nicht erkennbar | | | X | |
| Organische Substrate | | | | |
| keine | | | | |
| Algen | | | | |
| Fallaub/Getreibsel | | | | |
| Totholz | | | | |
| Makrophyten | | | | |
| lebende Teile terrestrischer Pflanzen | | | | |
| Feindetritus | | | | |
| Torf | | | | |
| nicht erkennbar | | | X | |

3.2 Substratdiversität (K)

| | A |
|-----------------|---|
| keine | |
| gering | |
| mäßig | |
| groß | |
| sehr groß | |
| nicht erkennbar | X |

3.01 Bes. Sohlbelastungen (K)

| | B |
|-----------------------|---|
| keine | |
| Hausmüll | |
| Grünabfall | |
| Bauschutt | |
| Verockerung | |
| Sandtreiben | |
| Kolmatierung | |
| Erosion | |
| Gewässerunterhaltung | |
| Trittschäden | |
| Einleitungen | |
| Düker | |
| Buhnen/Leitwerke <1/3 | |
| Buhnen/Leitwerke >1/3 | |
| Fahrrinne <1/3 | |
| Fahrrinne 1/3 - 2/3 | |
| Fahrrinne >2/3 | |
| nicht erkennbar | X |
| Geschiebezugabe | |
| Geschiebeentnahme | |

Bewertung fkt. Einheiten

Art und Verteilung der Substrate (3.1, 3.2, 3.4, 3.01)

3

Sohlverbau* (3.1, 3.3)

1

Index 4

Klasse 3

* nur berücksichtigen, wenn dadurch keine Aufwertung erfolgt

3.3 Sohlverbau >10 m (K, T)

| | A | B | | | | |
|---------------------------|-------------|---------|-----------|------------|------------|--------|
| | vollständig | 10-50 m | >50-100 m | >100-250 m | >250-500 m | >500 m |
| kein Verbau | | | | | | |
| Steinschüttung, -stickung | | | | | | |
| Massivsohle mit Sediment | | | | | | |
| Massivsohle ohne Sediment | | | | | | |
| nicht erkennbar | X | | | | | |

3.4 Besondere Sohlstrukturen (K)

| | C |
|------------------------------|-------|
| keine | |
| Pool/Stille | keine |
| Schnelle/Rauschfläche/Riffle | zwei |
| Kolk/Tiefrinne | keine |
| Kehrwasser | keine |
| Kaskade | keine |
| Totholz | keine |
| Wurzelfläche | keine |
| Makrophyten | keine |
| nicht erkennbar | |

4. Querprofil

4.1 Profiltyp (K, T)

| | A |
|---------------------------|---|
| Naturprofil | |
| annähernd Naturprofil | |
| Erosionsprofil varrierend | |
| Erosionsprofil tief | |
| Profil mit Bühnenausbau | |
| Trapez/Doppeltrapez | |
| V-Profil/Kastenprofil | X |
| verfallendes Regelprofil | |

4.2 Profiltiefe (K, T)

| | A |
|-----------------|---|
| sehr flach | |
| flach | |
| mäßig tief | X |
| tief | |
| sehr tief | |
| nicht erkennbar | |

Bewertung fkt. Einheiten

Profilform (4.1)

4

Profiltiefe (4.2)

4

4.3 Breitenerosion (T)

| | A |
|---------|---|
| keine | |
| schwach | X |
| stark | |

4.4 Breitenvarianz (K, T)

| | A |
|-----------|---|
| keine | |
| gering | X |
| mäßig | |
| groß | |
| sehr groß | |

4.5 Durchlass/Brücke (K, T)

| | B |
|-----------------------------|---|
| kein Durchlass/Brücke | |
| strukturell nicht schädlich | |
| natürl. Ufer unterbrochen | |
| Lauf verengt | |
| ohne Sed. mit Sed. | X |

Breitenentwicklung (4.3, 4.4)

4

Index 4

Klasse 4

5. Uferstruktur

5.1 Uferbewuchs (K, T)

| Kein Uferbewuchs | | li | re |
|---|---|----------|----------|
| naturbedingt | | | |
| anthropogen | | | |
| Gehölze | | A | A |
| keine, naturbedingt | | | |
| keine, anthropogen | | | |
| bodenständiger Wald | | | |
| bodenständige Galerie | | | |
| teilweise bodenständiger Wald oder Galerie | X | X | |
| bodenständiges Gebüsch, Einzelgehölze | | | |
| nicht bodenständiger Wald, Nadelforst | | | |
| nicht bodenständige Galerie | | | |
| nicht bodenständiges Gebüsch, Einzelgehölze | | | |
| zusätzlich: junge Gehölzpflanzung | | | |
| Krautvegetation | | A | A |
| keine, naturbedingt | | | |
| keine, anthropogen | | | |
| naturnahe Krautvegetation | | | |
| Röhricht, Flutrasen | | | |
| Krautflur, Hochstauden, Wiese | X | X | |
| Rasen | | | |
| nitrophil. Hochstauden, Neophyten | | | |

5.3 Besondere Uferstrukturen (K, T)

| | li | re |
|--|-------|-------|
| keine | | |
| Baumumlauf | keine | keine |
| Prallbaum | keine | keine |
| Sturzbaum | eine | keine |
| Holzansammlung | keine | eine |
| Unterstand | keine | keine |
| Natürl. Abbruchufer/ Nistwand/Steilwand | keine | keine |

5.01 Besondere Uferbelastungen (K, T)

| | li | re |
|--------------------------------|----|----|
| keine | X | X |
| Hausmüll | | |
| Grünabfall | | |
| Bauschutt | | |
| Erosion | | |
| Gewässerunterhaltung | | |
| Trittschäden | | |
| Einleitungen | | |
| Sunk und Schwall, Wellenschlag | | |

5.2 Uferverbau (K, T)

| | A | | B | | A | | B | |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | li | re | li | re | li | re | li | re |
| | | | | | | | | |
| kein Verbau | X | | | | X | | | |
| Lebendverbau | | | | | | | | |
| Steinschüttung/-wurf | | | | | | | | |
| Holzverbau | | | | | | | | |
| Böschungsrasen | | | | | | | | |
| Pflaster, Steinsatz, unverfugt | | | | | | | | |
| wilder Verbau | | | | | | | | |
| Beton, Mauerwerk, verfugt | | | | | | | | |
| Spundwand | | | | | | | | |
| Leitwerk | | | | | | | | |
| Buhne | | | | | | | | |

5.02 Beschattung (K, T)

| | A |
|-----------------|---|
| sonnig | |
| halbschattig | |
| schattig | |
| nicht erkennbar | |

Bewertung fkt. Einheiten

naturraumtypischer Bewuchs (5.1, 5.02)

li 3 re 4

Uferverbau* (5.2)

li 1 re 1

naturraumtypische Ausprägung (5.3, 5.01)

li 5 re 5

li Index re

5 5

li Klasse re

4 4

* nur berücksichtigen, wenn dadurch keine Aufwertung erfolgt

6. Gewässerumfeld

6.1 Flächennutzung (K, T, V, G)

| | B | | B | |
|---------------------------------|----|----|----|----|
| | li | re | li | re |
| | | | | |
| bodenständiger Wald | X | | X | |
| Auenvegetation (exkl. Wald) | | | | |
| Brache | | | | |
| Grünland | | X | | |
| nicht bodenst. Wald, Nadelforst | X | | X | |
| Acker, Sonderkultur | | | | |
| Park, Grünanlage | | | | |
| Bebauung mit Freiflächen | | | | |
| Bebauung ohne Freiflächen | | | | |
| weitere schäd. Struktur gem.6.3 | X | | X | |

6.3 Schädliche Umfeldstrukturen (K, T, V, G)

| | B | | | B | | |
|--------------------------------|----|----|--|----|----|---|
| | li | re | | li | re | |
| | | | | | | |
| keine | | | | | | |
| Abgrabung | | | | | | |
| Anschüttung, Halde | | | | | | |
| Müllablagerung, Deponie | | | | | | |
| Fischteich im Nebenschluss | | | | | | |
| Verkehrsflächen, befestigt | X | | | X | X | X |
| Verkehrsflächen, unbefestigt | | | | | | |
| Gehöft/Einzelbauwerk | | | | | | |
| Hochwasserschutzbauwerk | | | | | | |
| Rückhaltebecken | | | | | | |
| sonst. gewässerunvertr. Anlage | | | | | | |

Bewertung fkt. Einheiten

Vorland (6.1, 6.3, 6.01)

li 5 re 5

Gewässerstrandstreifen (6.2)

li 4 re 5

6.2 Gew.randstreifen (K, T)

| | A | | B | | A | | B | |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | li | re | li | re | li | re | li | re |
| | | | | | | | | |
| kein | | | | | | | | |
| Saumstreifen | | | | | | | | |
| Gewässerrandstreifen | | | | | | | | |
| flächig Wald/Sukzession | | | | | | | | |

6.01 Bes. Umfeldstruktur (K, T)

| | B | |
|-------------------------|----|----|
| | li | re |
| keine | X | X |
| Felswand | | |
| ausgepr. Terrassenkante | | |
| natürlicher Uferwall | | |
| Flutmulde/Hochflutrinne | | |
| Quelle | | |
| Stehgewässer | | |

li Index re

5 6

li Klasse re

5 5



Verkehrsanlage; befestigt

in FR



Verkehrsanlage; befestigt

gegen FR