Abschnitt: 519_0031 Gewässer: Wuelbertsbaach OWK-ID: I-2.3

Identifikation und Status

Abschnitt-ID (Länge) 519_0031 (100m)

OWK-ID I-2.3

Gewässername Wuelbertsbaach

Stationierung (von) [m] 3100
Stationierung (bis) [m] 3200
Kartierungsstatus kartiert
Kartierungsstatus (Sonstiges) keine Angabe
Kartierungsstatus (Anmerkung) keine Angabe
Erhebungsdatum 25.10.2019

Name der Kartierer*in Sven Holl (Planungsbüro Zumbroich)

Typisierung und Charakterisierung

LAWA-Typ Typ 7: Grobmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche

LUX-Typ Typ IV: Bäche der kollinen Stufe des Gutland

Substrattyp im Referenzzustand Ton/Löß/Lehm Talform Muldental Lauftyp im Referenzzustand unverzweigt

Windungsgrad im Referenzzustand schwach gewunden (Windungsgrad 1,06 - 1,25)

Anthropogene Überprägung keine Sonderfall kein

Gewässerlage Freie Landschaft

 Sohlbreite
 1 - 2 m

 Obere Breite
 >2 - 5 m

 Einschnittstiefe
 >2 - 3 m

 Mittelwassertiefe
 0,1 - 0,3 m

| Bewertung (Klassen 1 - 7) | Klassen (Grad der Veränderung): 1 - ur | nverände | ert, 2 - gering, 3 - mäßig, | 4 - deutli | ch, 5 - stark, 6 - sehr starl | c, 7 - vollständig |
|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|--------------------|
| Einzelparameter | Hauptparameter | Hauptparameter Bereich | | Gesamt | | |
| EP-1.1 Laufkrümmung | 4 | | | | | |
| EP-1.2 Krümmungserosion | 0 HP-1 Laufentwicklung | 4 | | | | |
| EP-1.3 Längsbänke | 4 | | | | | |
| EP-1.4 Laufstrukturen | 1 | | | | | |
| EP-2.1 Querbauwerke | 0 | | | | | |
| EP-2.2 Verrohrung | 0 | | | | | |
| EP-2.3 Rückstau | 0 | | | | | |
| EP-2.4 Querbänke | 0 HP-2 Längsprofil | 4 | Sohle | 4 | | |
| EP-2.5 Strömungsdiversität | 5 | | | | | |
| EP-2.6 Tiefenvarianz | 4 | | | | | |
| EP-2.7 Ausleitung | 0 | | | | | |
| EP-3.1 Sohlsubstrat | 0 | | | | | |
| EP-3.2 Substratdiversität | 4 | | | | | |
| EP-3.3 Sohlverbau | HP-3 Sohlstruktur | 3 | | | | |
| EP-3.4 Sohlstrukturen | 1 | | | | | |
| EP-4.1 Profiltyp | 4 | | | | Gesamt- | 4 |
| EP-4.2 Profiltiefe | 0 | | | | bewertung | * |
| EP-4.3 Breitenerosion | 0 HP-4 Querprofil | 5 | | | | |
| EP-4.4 Breitenvarianz | 2 | | | | | |
| EP-4.5 Durchlass | 0 | | | | | |
| EP-5.1 Uferbewuchs (li) | 6 | | Ufer | 5 | | |
| EP-5.2 Uferverbau (li) | 0 HP-5 Uferstruktur (links) | 4 | | | | |
| EP-5.3 Uferstrukturen (li) | 4 | | | | | |
| EP-5.1 Uferbewuchs (re) | 6 | | | | | |
| EP-5.2 Uferverbau (re) | 0 HP-5 Uferstruktur (rechts) | 4 | | | | |
| EP-5.3 Uferstrukturen (re) | 4 | | | | | |
| EP-6.1 Flächennutzung (li) | 4 | | | | | |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li) | 6 HP-6 Gewässerumfeld (links) | 5 | | | | |
| EP-6.3 Schädl. Umfeldstrukturen (li) | 0 | | Land | 5 | | |
| EP-6.1 Flächennutzung (re) | 4 | | Land | J | | |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re) | 6 HP-6 Gewässerumfeld (rechts | s) 5 | | | | |
| EP-6.3 Schädl. Umfeldstrukturen (re) |) 0 | | | | | |





4

4

4

0

3

1

4

4

Abschnitt: 519_0031 Gewässer: Wuelbertsbaach OWK-ID: I-2.3

Erfassung der Haupt- und Einzelparameter

Hauptparameter HP-1 Laufentwicklung

EP-1.1 Laufkrümmung mäßig geschwungen
EP-1.1 Verzweigung unverzweigt
EP-1.2 Krümmungserosion vereinzelt schwach

EP-1.3 Längsbänke Ansätze

EP-1.4 Laufstrukturen

Biberdamm

Totholzverklausung ein
Sturzbaum keine
Inselbildung keine
Laufweitung zwei
Laufverengung zwei
Laufgabelung keine
Altarm, Nebengerinne keine

Funktionale Einheiten

Krümmung (1.1, 1.3, 1.4)

Beweglichkeit (1.2, 4.2, 5.2)

Klasse 4

Hauptparameter HP-2 Längsprofil

EP-2.1 Querbauwerke kein Querbauwerk

EP-2.2 Verrohrung keine
EP-2.3 Rückstau kein
EP-2.4 Querbänke Ansätze
EP-2.5 Strömungsdiversität gering
EP-2.6 Tiefenvarianz gering
EP-2.7 Ausleitung keine

EP-2.01 Strömungsbilder glatt, gerippelt, leicht plätschernd

keine

Funktionale Einheiten

Längsprofilelemente

(2.4, 2.5, 2.6)

Hindernisse (2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 4.5)

Klasse 4

Hauptparameter HP-3 Sohlstruktur

EP-3.1 Sohlsubstrat Ton/Löß/Lehm (dominierend), Sand, Kies, Schotter

EP-3.1 Sohlsubstrat (organisch) kein (dominierend), Falllaub/Getreibsel, Totholz, leb. Teile terr. Pflanzen, Feindetritus

EP-3.2 Substratdiversität mäßig

EP-3.3 Sohlverbau kein Verbau (vollständig)

EP-3.4 Sohlstrukturen Sohle erkennbar

Pool, Stille zwei Schnelle ein Kolk, Tiefenrinne ein Kehrwasser keine Kaskade keine Totholz ein Wurzelfläche keine Makrophyten keine

EP-3.01 Sohlbelastungen keine

Funktionale Einheiten

Substrate (3.1, 3.2, 3.4, 3.01)

Sohlverbau

(3.1, 3.3)

Klasse 3

Hauptparameter HP-4 Querprofil

EP-4.1 Profiltyp verfallendes Regelprofil

EP-4.2 Profiltiefe tief
EP-4.3 Breitenerosion schwach
EP-4.4 Breitenvarianz mäßig

EP-4.5 Durchlass kein Durchlass/Brücke

Funktionale Einheiten

Profilform (4.1)

Profiltiefe ((4.2)

Breitenentwicklung)

(4.3, 4.4)

Klasse 5





| Abschnitt: 519_0031 | Gewässer: Wuelbertsbaach | OWK-ID: I-2.3 | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|----|----|
| Hauptparameter HP-5 Uferstruktur | | | | |
| | | | | |
| EP-5.1 Ufergehölze (li) | teilweise bodenständiger Wald oder Galerie | Funktionale Einheiten | | 1 |
| EP-5.1 Krautvegetation (li) | nitrophile Hochstauden, Neophyten | | | |
| EP-5.1 Ufergehölze (re) | teilweise bodenständiger Wald oder Galerie | | li | re |
| EP-5.1 Krautvegetation (re) | nitrophile Hochstauden, Neophyten | Bewuchs (5.1, 5.02) | 4 | 4 |
| EP-5.2 Uferverbau (li) | kein Verbau (vollständig) | | | |
| EP-5.2 Uferverbau (re) | kein Verbau (vollständig) | | | |
| EP-5.3 Uferstrukturen | | | | |
| Baumumlauf (li) | keine | | li | re |
| Prallbaum (li) | ein | Uferverbau (5.2) | 1 | 1 |
| Sturzbaum (li) | keine | | | |
| Holzansammlung (li) | ein | | | |
| Unterstand (li) | keine | | | |
| Abbruchufer (li) | keine | | | |
| Baumumlauf (re) | keine | Naturraumtypische | li | re |
| Prallbaum (re) | ein | Ausprägung | 4 | 4 |
| Sturzbaum (re) | keine | (5.3, 5.01) | | |
| Holzansammlung (re) | ein | | | |
| Unterstand (re) | Ansätze | | | |
| Abbruchufer (re) | keine | | | |
| EP-5.01 Uferbelastungen (li) | keine | | li | re |
| EP-5.01 Uferbelastungen (re) | keine | Klasse | 4 | 4 |
| EP-5.02 Beschattung | halbschattig | | | |

Hauptparameter HP-6 Gewässerumfeld

| EP-6.1 Flächennutzung (li) | Grünland (>50%) | Funktionale Einheiten | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------|---------|
| EP-6.1 Flächennutzung (re) | Grünland (>50%) | Vorland | li 4 | re 4 |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li) | kein (10 - 50 m), Saumstreifen (50 - 100 m) | (6.1, 6.3, 6.01) | li | re |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re) | kein (10 - 50 m), Saumstreifen (50 - 100 m) | Uferstreifen (6.2) | | 5 |
| EP-6.3 Schädl. Umfeldstrukturen (li) | keine | | | |
| EP-6.3 Schädl. Umfeldstrukturen (re) | keine | | | |
| Entfernung zum Gewässer: gering (< | 10 m); mittel (10-40 m); groß (>40 m) | | | |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (li) | keine | | | |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (re) | keine | Klasse | li 5 | re 5 |

Fotodokumentation







