

Abschnitt: 008_0052

Gewässer: Ernze blanche

OWK-ID: II-5

Identifikation und Status

| | |
|-------------------------------|--|
| Abschnitt-ID (Länge) | 008_0052 (100m) |
| OWK-ID | II-5 |
| Gewässername | Ernz blanche |
| Stationierung (von) [m] | 5200 |
| Stationierung (bis) [m] | 5300 |
| Kartierungsstatus | kartiert |
| Kartierungsstatus (Sonstiges) | keine Angabe |
| Kartierungsstatus (Anmerkung) | keine Angabe |
| Erhebungsdatum | 06.03.2019 |
| Name der Kartierer*in | Daniel Foltyn (Planungsbüro Zumbroich) |

Typisierung und Charakterisierung

| | |
|---------------------------------|---|
| LAWA-Typ | Typ 6: Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche |
| LUX-Typ | Typ IV: Bäche der kollinen Stufe des Gutland |
| Substrattyp im Referenzzustand | Schotter |
| Talform | Sohlenkerbtal |
| Laufstyp im Referenzzustand | unverzweigt |
| Windungsgrad im Referenzzustand | schwach gewunden (Windungsgrad 1,06 - 1,25) |
| Anthropogene Überprägung | keine |
| Sonderfall | kein |
| Gewässerlage | Freie Landschaft |
| Sohlbreite | >2 - 5 m |
| Obere Breite | >5 - 10 m |
| Einschnittstiefe | >2 - 3 m |
| Mittelwassertiefe | >0,3 - 0,5 m |

Bewertung (Klassen 1 - 7)

Klassen (Grad der Veränderung): 1 - unverändert, 2 - gering, 3 - mäßig, 4 - deutlich, 5 - stark, 6 - sehr stark, 7 - vollständig

| Einzelparameter | | Hauptparameter | Bereich | Gesamt |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---------|----------|
| EP-1.1 Laufkrümmung | 4 | HP-1 Laufentwicklung | | |
| EP-1.2 Krümmungserosion | 5 | | | |
| EP-1.3 Längsbänke | 7 | | | |
| EP-1.4 Laufstrukturen | 4 | | | |
| EP-2.1 Querbauwerke | 7 | HP-2 Längsprofil | Sohle | 5 |
| EP-2.2 Verrohrung | 0 | | | |
| EP-2.3 Rückstau | 0 | | | |
| EP-2.4 Querbänke | 6 | | | |
| EP-2.5 Strömungsdiversität | 4 | | | |
| EP-2.6 Tiefenvarianz | 4 | | | |
| EP-2.7 Ausleitung | 0 | | | |
| EP-3.1 Sohlsubstrat | 0 | HP-3 Sohlstruktur | | |
| EP-3.2 Substratdiversität | 4 | | | |
| EP-3.3 Sohlverbau | 0 | | | |
| EP-3.4 Sohlstrukturen | 4 | | | |
| EP-4.1 Profiltyp | 4 | HP-4 Querprofil | | |
| EP-4.2 Profiltiefe | 6 | | | |
| EP-4.3 Breitenerosion | 5 | | | |
| EP-4.4 Breitenvarianz | 1 | | | |
| EP-4.5 Durchlass | 7 | | | |
| EP-5.1 Uferbewuchs (li) | 4 | HP-5 Uferstruktur (links) | Ufer | 5 |
| EP-5.2 Uferverbau (li) | 6 | | | |
| EP-5.3 Uferstrukturen (li) | 3 | | | |
| EP-5.1 Uferbewuchs (re) | 4 | HP-5 Uferstruktur (rechts) | | |
| EP-5.2 Uferverbau (re) | 6 | | | |
| EP-5.3 Uferstrukturen (re) | 3 | | | |
| EP-6.1 Flächennutzung (li) | 6 | HP-6 Gewässerumfeld (links) | Land | 7 |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li) | 7 | | | |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li) | 0 | | | |
| EP-6.1 Flächennutzung (re) | 4 | HP-6 Gewässerumfeld (rechts) | | |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re) | 7 | | | |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re) | 0 | | | |
| Gesamt-bewertung | | | | 6 |



Abschnitt: 008_0052

Gewässer: Ernze blanche

OWK-ID: II-5

Erfassung der Haupt- und Einzelparameter

Hauptparameter HP-1 Laufentwicklung

| | | Funktionale Einheiten | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|----------|
| EP-1.1 Laufkrümmung | schwach geschwungen | Krümmung (1.1, 1.3, 1.4) | 4 |
| EP-1.1 Verzweigung | unverzweigt | | |
| EP-1.2 Krümmungserosion | vereinzelt schwach | | |
| EP-1.3 Längsbänke | keine | | |
| EP-1.4 Laufstrukturen | | Beweglichkeit (1.2, 4.2, 5.2) | 5 |
| Totholzverkläusung | keine | | |
| Sturzbaum | keine | | |
| Inselbildung | Ansätze | | |
| Laufweitung | ein | | |
| Laufverengung | Ansätze | | |
| Laufgabelung | Ansätze | | |
| Altarm, Nebengerinne | keine | | |
| Biberdamm | keine | | |
| | | Klasse | 5 |

Hauptparameter HP-2 Längsprofil

| | | Funktionale Einheiten | |
|----------------------------|--|--|----------|
| EP-2.1 Querbauwerke | Absturz >1 m | Längsprofilelemente (2.4, 2.5, 2.6) | 4 |
| EP-2.2 Verrohrung | keine | | |
| EP-2.3 Rückstau | <10 m | | |
| EP-2.4 Querbänke | Ansätze | | |
| EP-2.5 Strömungsdiversität | mäßig | Hindernisse (2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 4.5) | 3 |
| EP-2.6 Tiefenvarianz | mäßig | | |
| EP-2.7 Ausleitung | keine | | |
| EP-2.01 Strömungsbilder | geripfelt, leicht plätschernd, gewellt | | |
| | | Klasse | 7 |

Hauptparameter HP-3 Sohlstruktur

| | | Funktionale Einheiten | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|----------|
| EP-3.1 Sohlsubstrat | Sand, Kies, Schotter (dominierend), Steine, Steinschüttungen (nat.) | Substrate (3.1, 3.2, 3.4, 3.01) | 4 |
| EP-3.1 Sohlsubstrat (organisch) | Fallaub/Getreibsel, leb. Teile terr. Pflanzen (dominierend) | | |
| EP-3.2 Substratdiversität | mäßig | | |
| EP-3.3 Sohlverbau | kein Verbau (vollständig) | | |
| EP-3.4 Sohlstrukturen | | Sohlverbau (3.1, 3.3) | 1 |
| Pool, Stille | Ansätze | | |
| Schnelle | keine | | |
| Kolk, Tiefenrinne | ein | | |
| Kehrwasser | keine | | |
| Kaskade | keine | | |
| Totholz | keine | | |
| Wurzelfläche | Ansätze | | |
| Makrophyten | keine | | |
| | | | |
| EP-3.01 Sohlbelastungen | Gewässerunterhaltung | | |
| | | Klasse | 4 |

Hauptparameter HP-4 Querprofil

| | | Funktionale Einheiten | |
|-----------------------|---|----------------------------------|----------|
| EP-4.1 Profiltyp | verfallendes Regelprofil | Profilform (4.1) | 4 |
| EP-4.2 Profiltiefe | tief | | |
| EP-4.3 Breitenerosion | schwach | Profiltiefe (4.2) | 6 |
| EP-4.4 Breitenvarianz | groß | | |
| EP-4.5 Durchlass | nat. Ufer unterbrochen (mit Sed.), nat. Ufer unterbrochen (ohne Sed.) | Breitenentwicklung (4.3, 4.4) | 4 |
| | | | |
| | | Klasse | 5 |



Abschnitt: 008_0052 Gewässer: ErnZ blanche OWK-ID: II-5

Hauptparameter HP-5 Uferstruktur

| | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|----|----|
| EP-5.1 Ufergehölze (li) | bodenständiges Gebüsch, Einzelgehölze | Funktionale Einheiten | | |
| EP-5.1 Krautvegetation (li) | Krautflur, Hochstauden, Wiese | | | |
| EP-5.1 Ufergehölze (re) | bodenständiges Gebüsch, Einzelgehölze | | li | re |
| EP-5.1 Krautvegetation (re) | Krautflur, Hochstauden, Wiese | Bewuchs (5.1, 5.02) | 4 | 4 |
| EP-5.2 Uferverbau (li) | kein Verbau (10 - 50 m), Steinschüttung/-wurf (10 - 50 m), Pflaster/Steinsatz (10 - 50 m), Beton/Mauerwerk (10 - 50 m) | | | |
| EP-5.2 Uferverbau (re) | kein Verbau (10 - 50 m), Steinschüttung/-wurf (10 - 50 m), Beton/Mauerwerk (10 - 50 m) | | | |
| EP-5.3 Uferstrukturen | | | | |
| Baumumlauf (li) | ein | | li | re |
| Prallbaum (li) | ein | Uferverbau (5.2) | 6 | 6 |
| Sturzbaum (li) | keine | | | |
| Holzansammlung (li) | keine | | | |
| Unterstand (li) | Ansätze | | | |
| Abbruchufer (li) | keine | | | |
| Baumumlauf (re) | keine | Naturraumtypische | li | re |
| Prallbaum (re) | ein | Ausprägung | 4 | 4 |
| Sturzbaum (re) | keine | (5.3, 5.01) | | |
| Holzansammlung (re) | keine | | | |
| Unterstand (re) | ein | | | |
| Abbruchufer (re) | keine | | | |
| EP-5.01 Uferbelastungen (li) | keine | | li | re |
| EP-5.01 Uferbelastungen (re) | keine | Klasse | 5 | 5 |
| EP-5.02 Beschattung | halbschattig | | | |

Hauptparameter HP-6 Gewässerumfeld

| | | | | |
|--|---|------------------------------|----|----|
| EP-6.1 Flächennutzung (li) | Grünland, Bebauung mit Freiflächen (>50%) | Funktionale Einheiten | | |
| EP-6.1 Flächennutzung (re) | Grünland (>50%) | | | |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li) | kein (vollständig) | | li | re |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re) | kein (vollständig) | Vorland (6.1, 6.3, 6.01) | 6 | 4 |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li) | keine | | | |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re) | keine | | | |
| <i>Entfernung zum Gewässer: gering (<10 m); mittel (10-40 m); groß (>40 m)</i> | | | | |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (li) | keine | | li | re |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (re) | keine | Uferstreifen (6.2) | 7 | 7 |
| Klasse | | | | |
| | | | 7 | 6 |

Fotodokumentation

Foto gegen Fließrichtung



Foto in Fließrichtung

