

Abschnitt: 005\_0100

Gewässer: Bleeps

OWK-ID: III-1.2.1.a

## Identifikation und Status

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Abschnitt-ID (Länge)          | 005_0100 (100m)                    |
| OWK-ID                        | III-1.2.1.a                        |
| Gewässername                  | Bleeps                             |
| Stationierung (von) [m]       | 10000                              |
| Stationierung (bis) [m]       | 10100                              |
| Kartierungsstatus             | kartiert                           |
| Kartierungsstatus (Sonstiges) | keine Angabe                       |
| Kartierungsstatus (Anmerkung) | keine Angabe                       |
| Erhebungsdatum                | 22.10.2019                         |
| Name der Kartierer*in         | Sven Holl (Planungsbüro Zumbroich) |

## Typisierung und Charakterisierung

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| LAWA-Typ                        | Typ 5: Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche      |
| LUX-Typ                         | Typ I-II: Bäche der submontanen und kollinen Stufen des Öslings |
| Substrattyp im Referenzzustand  | Schotter  |
| Talform                         | Sohlenkerbtal   |
| Laufstyp im Referenzzustand     | unverzweigt   |
| Windungsgrad im Referenzzustand | schwach gewunden (Windungsgrad 1,06 - 1,25)                     |
| Anthropogene Überprägung        | keine   |
| Sonderfall                      | kein  |
| Gewässerlage                    | Freie Landschaft  |
| Sohlbreite                      | >5 - 10 m   |
| Obere Breite                    | >5 - 10 m   |
| Einschnitttiefe                 | 0,2 - 0,5 m   |
| Mittelwassertiefe               | >0,3 - 0,5 m  |

## Bewertung (Klassen 1 - 7)

Klassen (Grad der Veränderung): 1 - unverändert, 2 - gering, 3 - mäßig, 4 - deutlich, 5 - stark, 6 - sehr stark, 7 - vollständig

| Einzelparаметer                     |   | Hauptparameter               |   | Bereich |   | Gesamt               |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|---------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|
| EP-1.1 Laufkrümmung                 | 3 | HP-1 Laufentwicklung         | 2 | Sohle   | 1 | Gesamt-<br>bewertung | 1 |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-1.2 Krümmungserosion             | 4 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-1.3 Längsbänke                   | 1 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-1.4 Laufstrukturen               | 1 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-2.1 Querbauwerke                 | 0 | HP-2 Längsprofil             | 2 | Sohle   | 1 |                      |   | Gesamt-<br>bewertung | 1 |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-2.2 Verrohrung                   | 0 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-2.3 Rückstau                     | 0 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-2.4 Querbänke                    | 2 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-2.5 Strömungsdiversität          | 2 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-2.6 Tiefenvarianz                | 2 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-2.7 Ausleitung                   | 0 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-3.1 Sohlsubstrat                 | 0 | HP-3 Sohlstruktur            | 1 | Sohle   | 1 |                      |   |                      |   | Gesamt-<br>bewertung | 1 |                      |   |                      |   |
| EP-3.2 Substratdiversität           | 2 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-3.3 Sohlverbau                   | 0 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-3.4 Sohlstrukturen               | 1 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-4.1 Profiltyp                    | 2 | HP-4 Querprofil              | 1 | Ufer    | 1 |                      |   |                      |   |                      |   | Gesamt-<br>bewertung | 1 |                      |   |
| EP-4.2 Profiltiefe                  | 1 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-4.3 Breitenerosion               | 1 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-4.4 Breitenvarianz               | 1 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-4.5 Durchlass                    | 0 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-5.1 Uferbewuchs (li)             | 2 | HP-5 Uferstruktur (links)    | 2 | Ufer    | 1 | Gesamt-<br>bewertung | 1 |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-5.2 Uferverbau (li)              | 0 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-5.3 Uferstrukturen (li)          | 1 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-5.1 Uferbewuchs (re)             | 1 | HP-5 Uferstruktur (rechts)   | 1 | Ufer    | 1 |                      |   | Gesamt-<br>bewertung | 1 |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-5.2 Uferverbau (re)              | 0 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-5.3 Uferstrukturen (re)          | 1 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-6.1 Flächennutzung (li)          | 4 | HP-6 Gewässerumfeld (links)  | 4 | Land    | 2 |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   | Gesamt-<br>bewertung | 1 |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li)    | 6 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li) | 0 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-6.1 Flächennutzung (re)          | 1 | HP-6 Gewässerumfeld (rechts) | 1 | Land    | 2 |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re)    | 1 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re) | 0 |                              |   |         |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |



Abschnitt: 005\_0100

Gewässer: Bleeps

OWK-ID: III-1.2.1.a

## Erfassung der Haupt- und Einzelparameter

## Hauptparameter HP-1 Laufentwicklung

|                         |                   | Funktionale Einheiten            |          |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|
| EP-1.1 Laufkrümmung     | mäßig geschwungen | Krümmung<br>(1.1, 1.3, 1.4)      | 2        |
| EP-1.1 Verzweigung      | unverzweigt       |                                  |          |
| EP-1.2 Krümmungserosion | häufig schwach    |                                  |          |
| EP-1.3 Längsbänke       | viele             | Beweglichkeit<br>(1.2, 4.2, 5.2) | 1        |
| EP-1.4 Laufstrukturen   |                   |                                  |          |
| Totholzverkläusung      | zwei              |                                  |          |
| Sturzbaum               | viele             |                                  |          |
| Inselbildung            | ein               |                                  |          |
| Laufweitung             | zwei              |                                  |          |
| Laufverengung           | ein               |                                  |          |
| Laufgabelung            | zwei              |                                  |          |
| Altarm, Nebengerinne    | keine             |                                  |          |
| Biberdamm               | keine             |                                  |          |
|                         |                   | <b>Klasse</b>                    | <b>2</b> |

## Hauptparameter HP-2 Längsprofil

|                            |  | Funktionale Einheiten                    |   |
|----------------------------|--|--|---|
| EP-2.1 Querbauwerke        | kein Querbauwerk                                 | Längsprofilelemente<br>(2.4, 2.5, 2.6)   | 2 |
| EP-2.2 Verrohrung          | keine  |  |   |
| EP-2.3 Rückstau            | kein   |  |   |
| EP-2.4 Querbänke           | mehrere  |  |   |
| EP-2.5 Strömungsdiversität | groß   | Hindernisse<br>(2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 4.5) | 0 |
| EP-2.6 Tiefenvarianz       | groß   |  |   |
| EP-2.7 Ausleitung          | keine  |  |   |
| EP-2.01 Strömungsbilder    | glatt, gerippt, leicht plätschernd, überstürzend |  |   |
|                            |  |  |   |

## Hauptparameter HP-3 Sohlstruktur

|                                 |   | Funktionale Einheiten              |          |
|---------------------------------|---|------------------------------------|----------|
| EP-3.1 Sohlsubstrat             | Kies, Schotter (dominierend), Steine      | Substrate<br>(3.1, 3.2, 3.4, 3.01) | 1        |
| EP-3.1 Sohlsubstrat (organisch) | Fallaub/Getreibsel, Totholz, Feindetritus |                                    |          |
| EP-3.2 Substratdiversität       | groß                                      |                                    |          |
| EP-3.3 Sohlverbau               | kein Verbau (vollständig)                 | Sohlverbau<br>(3.1, 3.3)           | 1        |
| EP-3.4 Sohlstrukturen           | Sohle erkennbar                           |                                    |          |
| Pool, Stille                    | Ansätze                                   |                                    |          |
| Schnelle                        | mehrere                                   |                                    |          |
| Kolk, Tiefenrinne               | zwei                                      |                                    |          |
| Kehrwasser                      | keine                                     |                                    |          |
| Kaskade                         | keine                                     |                                    |          |
| Totholz                         | mehrere                                   |                                    |          |
| Wurzelfläche                    | keine                                     |                                    |          |
| Makrophyten                     | keine                                     |                                    |          |
| EP-3.01 Sohlbelastungen         | keine                                     | <b>Klasse</b>                      | <b>1</b> |

## Hauptparameter HP-4 Querprofil

|                       |                       | Funktionale Einheiten            |          |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------|
| EP-4.1 Profiltyp      | annähernd Naturprofil | Profilform (4.1)                 | 2        |
| EP-4.2 Profiltiefe    | sehr flach            |                                  |          |
| EP-4.3 Breitenerosion | schwach               | Profilbreite (4.2)               | 1        |
| EP-4.4 Breitenvarianz | groß                  |                                  |          |
| EP-4.5 Durchlass      | kein Durchlass/Brücke |                                  |          |
|                       |                       | Breitenentwicklung<br>(4.3, 4.4) | 1        |
|                       |                       | <b>Klasse</b>                    | <b>1</b> |



Abschnitt: 005\_0100

Gewässer: Blees

OWK-ID: III-1.2.1.a

**Hauptparameter HP-5 Uferstruktur**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| EP-5.1 Ufergehölze (li)      | teilweise bodenständiger Wald oder Galerie |
| EP-5.1 Krautvegetation (li)  | keine, naturbedingt                        |
| EP-5.1 Ufergehölze (re)      | bodenständiger Wald                        |
| EP-5.1 Krautvegetation (re)  | keine, naturbedingt                        |
| EP-5.2 Uferverbau (li)       | kein Verbau (vollständig)                  |
| EP-5.2 Uferverbau (re)       | kein Verbau (vollständig)                  |
| EP-5.3 Uferstrukturen        |  |
| Baumumlauf (li)              | keine                                      |
| Prallbaum (li)               | mehrere                                    |
| Sturzbaum (li)               | ein  |
| Holzansammlung (li)          | zwei                                       |
| Unterstand (li)              | keine                                      |
| Abbruchufer (li)             | keine                                      |
| Baumumlauf (re)              | keine                                      |
| Prallbaum (re)               | zwei                                       |
| Sturzbaum (re)               | ein  |
| Holzansammlung (re)          | zwei                                       |
| Unterstand (re)              | keine                                      |
| Abbruchufer (re)             | keine                                      |
| EP-5.01 Uferbelastungen (li) | keine                                      |
| EP-5.01 Uferbelastungen (re) | keine                                      |
| EP-5.02 Beschattung          | halbschattig                               |

**Funktionale Einheiten**

|  | li       | re       |
|--|----------|----------|
| Bewuchs (5.1, 5.02)                      | 2        | 1        |
| Uferverbau (5.2)                         | 1        | 1        |
| Naturraumtypische Ausprägung (5.3, 5.01) | 1        | 1        |
| <b>Klasse</b>                            | <b>2</b> | <b>1</b> |

**Hauptparameter HP-6 Gewässerumfeld**

|  |   |
|--|---|
| EP-6.1 Flächennutzung (li)   | bodenständiger Wald (>50%), nicht bodenst. Wald, Nadelforst |
| EP-6.1 Flächennutzung (re)   | bodenständiger Wald (>50%)                                  |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li)   | kein (10 - 50 m), Wald/Sukzession (50 - 100 m)              |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re)   | Wald/Sukzession (vollständig)                               |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li)  | keine   |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re)  | keine   |
| <i>Entfernung zum Gewässer: gering (&lt;10 m); mittel (10-40 m); groß (&gt;40 m)</i> |   |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (li)   | Felswand  |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (re)   | keine   |

**Funktionale Einheiten**

|                          | li       | re       |
|--------------------------|----------|----------|
| Vorland (6.1, 6.3, 6.01) | 3        | 1        |
| Uferstreifen (6.2)       | 4        | 1        |
| <b>Klasse</b>            | <b>4</b> | <b>1</b> |

**Fotodokumentation**

Foto gegen Fließrichtung



Foto in Fließrichtung

