

Abschnitt: 004\_0389

Gewässer: Our

OWK-ID: V-2.1

## Identifikation und Status

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Abschnitt-ID (Länge)          | 004_0389 (100m)                    |
| OWK-ID                        | V-2.1                              |
| Gewässername                  | Our                                |
| Stationierung (von) [m]       | 38900                              |
| Stationierung (bis) [m]       | 39000                              |
| Kartierungsstatus             | kartiert                           |
| Kartierungsstatus (Sonstiges) | keine Angabe                       |
| Kartierungsstatus (Anmerkung) | keine Angabe                       |
| Erhebungsdatum                | 29.01.2020                         |
| Name der Kartierer*in         | Sven Holl (Planungsbüro Zumbroich) |

## Typisierung und Charakterisierung

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| LAWA-Typ                        | Typ 9: Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse |
| LUX-Typ                         | Typ III: Flüsse der kollinen Stufe des Öslings                        |
| Substrattyp im Referenzzustand  | Schotter  |
| Talform                         | Mäandertal  |
| Laufstyp im Referenzzustand     | unverzweigt   |
| Windungsgrad im Referenzzustand | gewunden (Windungsgrad 1,26 - 1,5)                                    |
| Anthropogene Überprägung        | keine   |
| Sonderfall                      | kein  |
| Gewässerlage                    | Freie Landschaft  |
| Sohlbreite                      | >10 - 20 m  |
| Obere Breite                    | >10 - 20 m  |
| Einschnittstiefe                | >0,5 - 1 m  |
| Mittelwassertiefe               | >0,5 - 1 m  |

## Bewertung (Klassen 1 - 7)

Klassen (Grad der Veränderung): 1 - unverändert, 2 - gering, 3 - mäßig, 4 - deutlich, 5 - stark, 6 - sehr stark, 7 - vollständig

| Einzelparаметer                     |   | Hauptparameter               |   | Bereich |   | Gesamt               |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|---------|---|----------------------|
| EP-1.1 Laufkrümmung                 | 0 | HP-1 Laufentwicklung         | 3 |         |   |                      |
| EP-1.2 Krümmungserosion             | 0 |                              |   |         |   |                      |
| EP-1.3 Längsbänke                   | 5 |                              |   |         |   |                      |
| EP-1.4 Laufstrukturen               | 5 |                              |   |         |   |                      |
| EP-2.1 Querbauwerke                 | 0 | HP-2 Längsprofil             | 3 | Sohle   | 3 |                      |
| EP-2.2 Verrohrung                   | 0 |                              |   |         |   |                      |
| EP-2.3 Rückstau                     | 0 |                              |   |         |   |                      |
| EP-2.4 Querbänke                    | 5 |                              |   |         |   |                      |
| EP-2.5 Strömungsdiversität          | 4 |                              |   |         |   |                      |
| EP-2.6 Tiefenvarianz                | 2 |                              |   |         |   |                      |
| EP-2.7 Ausleitung                   | 0 |                              |   |         |   |                      |
| EP-3.1 Sohlsubstrat                 | 0 | HP-3 Sohlstruktur            | 2 |         |   |                      |
| EP-3.2 Substratdiversität           | 2 |                              |   |         |   |                      |
| EP-3.3 Sohlverbau                   | 0 |                              |   |         |   |                      |
| EP-3.4 Sohlstrukturen               | 3 |                              |   |         |   |                      |
| EP-4.1 Profiltyp                    | 2 | HP-4 Querprofil              | 3 |         |   | Gesamt-<br>bewertung |
| EP-4.2 Profiltiefe                  | 1 |                              |   |         |   |                      |
| EP-4.3 Breitenerosion               | 1 |                              |   |         |   |                      |
| EP-4.4 Breitenvarianz               | 6 |                              |   |         |   |                      |
| EP-4.5 Durchlass                    | 0 |                              |   |         |   |                      |
| EP-5.1 Uferbewuchs (li)             | 1 | HP-5 Uferstruktur (links)    | 3 | Ufer    | 3 |                      |
| EP-5.2 Uferverbau (li)              | 0 |                              |   |         |   |                      |
| EP-5.3 Uferstrukturen (li)          | 4 |                              |   |         |   |                      |
| EP-5.1 Uferbewuchs (re)             | 1 | HP-5 Uferstruktur (rechts)   | 3 |         |   |                      |
| EP-5.2 Uferverbau (re)              | 0 |                              |   |         |   |                      |
| EP-5.3 Uferstrukturen (re)          | 4 |                              |   |         |   |                      |
| EP-6.1 Flächennutzung (li)          | 0 | HP-6 Gewässerumfeld (links)  | 3 |         |   |                      |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li)    | 1 |                              |   |         |   |                      |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li) | 6 |                              |   |         |   |                      |
| EP-6.1 Flächennutzung (re)          | 0 | HP-6 Gewässerumfeld (rechts) | 3 | Land    | 3 |                      |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re)    | 2 |                              |   |         |   |                      |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re) | 0 |                              |   |         |   |                      |



Abschnitt: 004\_0389

Gewässer: Our

OWK-ID: V-2.1

## Erfassung der Haupt- und Einzelparameter

## Hauptparameter HP-1 Laufentwicklung

|                         |                     | Funktionale Einheiten            |   |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| EP-1.1 Laufkrümmung     | schwach geschwungen | Krümmung<br>(1.1, 1.3, 1.4)      | 3 |
| EP-1.1 Verzweigung      | unverzweigt         |                                  |   |
| EP-1.2 Krümmungserosion | naturbedingt keine  |                                  |   |
| EP-1.3 Längsbänke       | Ansätze             |                                  |   |
| EP-1.4 Laufstrukturen   |                     | Beweglichkeit<br>(1.2, 4.2, 5.2) | 3 |
| Totholzverkläusung      | keine               |                                  |   |
| Sturzbaum               | keine               |                                  |   |
| Inselbildung            | keine               |                                  |   |
| Laufweitung             | Ansätze             |                                  |   |
| Laufverengung           | keine               |                                  |   |
| Laufgabelung            | keine               |                                  |   |
| Altarm, Nebengerinne    | keine               |                                  |   |
| Biberdamm               | keine               | Klasse                           | 3 |

## Hauptparameter HP-2 Längsprofil

|                            |   | Funktionale Einheiten                    |   |
|----------------------------|---|--|---|
| EP-2.1 Querbauwerke        | kein Querbauwerk                            | Längsprofilelemente<br>(2.4, 2.5, 2.6)   | 3 |
| EP-2.2 Verrohrung          | keine                                       |  |   |
| EP-2.3 Rückstau            | kein  |  |   |
| EP-2.4 Querbänke           | Ansätze                                     |  |   |
| EP-2.5 Strömungsdiversität | mäßig                                       | Hindernisse<br>(2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 4.5) | 0 |
| EP-2.6 Tiefenvarianz       | groß  |  |   |
| EP-2.7 Ausleitung          | keine                                       |  |   |
| EP-2.01 Strömungsbilder    | glatt, gerippt, leicht plätschernd, gewellt |  |   |
|                            |   |  |   |

## Hauptparameter HP-3 Sohlstruktur

|                                 |                                      | Funktionale Einheiten              |   |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| EP-3.1 Sohlsubstrat             | Kies, Schotter (dominierend), Steine | Substrate<br>(3.1, 3.2, 3.4, 3.01) | 2 |
| EP-3.1 Sohlsubstrat (organisch) | kein                                 |                                    |   |
| EP-3.2 Substratdiversität       | groß                                 |                                    |   |
| EP-3.3 Sohlverbau               | kein Verbau (vollständig)            | Sohlverbau<br>(3.1, 3.3)           | 1 |
| EP-3.4 Sohlstrukturen           | Sohle erkennbar                      |                                    |   |
| Pool, Stille                    | ein                                  |                                    |   |
| Schnelle                        | Ansätze                              |                                    |   |
| Kolk, Tiefenrinne               | keine                                |                                    |   |
| Kehrwasser                      | keine                                |                                    |   |
| Kaskade                         | keine                                |                                    |   |
| Totholz                         | keine                                |                                    |   |
| Wurzelfläche                    | ein                                  |                                    |   |
| Makrophyten                     | keine                                |                                    |   |
| EP-3.01 Sohlbelastungen         | keine                                |                                    |   |

## Hauptparameter HP-4 Querprofil

|                       |                       | Funktionale Einheiten            |   |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| EP-4.1 Profiltyp      | annähernd Naturprofil | Profilform (4.1)                 | 2 |
| EP-4.2 Profiltiefe    | sehr flach            |                                  |   |
| EP-4.3 Breitenerosion | keine                 | Profilentwicklung (4.2)          | 2 |
| EP-4.4 Breitenvarianz | gering                |                                  |   |
| EP-4.5 Durchlass      | kein Durchlass/Brücke |                                  |   |
|                       |                       | Breitenentwicklung<br>(4.3, 4.4) | 4 |
|                       |                       | Klasse                           | 3 |



**Abschnitt: 004\_0389 Gewässer: Our OWK-ID: V-2.1**

**Hauptparameter HP-5 Uferstruktur**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| EP-5.1 Ufergehölze (li)      | bodenständiger Wald       |
| EP-5.1 Krautvegetation (li)  | naturnahe Krautvegetation |
| EP-5.1 Ufergehölze (re)      | bodenständiger Wald       |
| EP-5.1 Krautvegetation (re)  | naturnahe Krautvegetation |
| EP-5.2 Uferverbau (li)       | kein Verbau (vollständig) |
| EP-5.2 Uferverbau (re)       | kein Verbau (vollständig) |
| EP-5.3 Uferstrukturen        |                           |
| Baumumlauf (li)              | keine                     |
| Prallbaum (li)               | keine                     |
| Sturzbaum (li)               | Ansätze                   |
| Holzansammlung (li)          | ein                       |
| Unterstand (li)              | keine                     |
| Abbruchufer (li)             | keine                     |
| Baumumlauf (re)              | keine                     |
| Prallbaum (re)               | ein                       |
| Sturzbaum (re)               | keine                     |
| Holzansammlung (re)          | Ansätze                   |
| Unterstand (re)              | keine                     |
| Abbruchufer (re)             | keine                     |
| EP-5.01 Uferbelastungen (li) | keine                     |
| EP-5.01 Uferbelastungen (re) | keine                     |
| EP-5.02 Beschattung          | halbschattig              |

| Funktionale Einheiten                    |          |          |
|--|----------|----------|
|  | li       | re       |
| Bewuchs (5.1, 5.02)                      | 2        | 2        |
| Uferverbau (5.2)                         | 1        | 1        |
| Naturraumtypische Ausprägung (5.3, 5.01) | 3        | 3        |
| <b>Klasse</b>                            | <b>3</b> | <b>3</b> |

**Hauptparameter HP-6 Gewässerumfeld**

|  |  |
|--|--|
| EP-6.1 Flächennutzung (li)   | bodenständiger Wald (>50%), nicht bodenst. Wald, Nadelforst, weitere schäd. Struktur gem.6.3 |
| EP-6.1 Flächennutzung (re)   | bodenständiger Wald (>50%), Brache, nicht bodenst. Wald, Nadelforst                          |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li)   | Gewässerrandstreifen (vollständig)   |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re)   | Gewässerrandstreifen (10 - 50 m), Wald/Sukzession (50 - 100 m)                               |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li)  | Verkehrsflächen, befestigt (mittel)  |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re)  | keine  |
| <i>Entfernung zum Gewässer: gering (&lt;10 m); mittel (10-40 m); groß (&gt;40 m)</i> |  |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (li)   | keine  |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (re)   | keine  |

| Funktionale Einheiten    |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
|                          | li       | re       |
| Vorland (6.1, 6.3, 6.01) | 4        | 3        |
| Uferstreifen (6.2)       | 2        | 2        |
| <b>Klasse</b>            | <b>3</b> | <b>3</b> |

**Fotodokumentation**

Foto gegen Fließrichtung



Foto in Fließrichtung

