

Abschnitt: 009_0288

Gewässer: Alzette

OWK-ID: VI-2.1

Identifikation und Status

| | |
|-------------------------------|--|
| Abschnitt-ID (Länge) | 009_0288 (100m) |
| OWK-ID | VI-2.1 |
| Gewässername | Alzette |
| Stationierung (von) [m] | 28800 |
| Stationierung (bis) [m] | 28900 |
| Kartierungsstatus | kartiert |
| Kartierungsstatus (Sonstiges) | keine Angabe |
| Kartierungsstatus (Anmerkung) | keine Angabe |
| Erhebungsdatum | 15.03.2020 |
| Name der Kartierer*in | Melanie Vollmer (Planungsbüro Zumbroich) |

Typisierung und Charakterisierung

| | |
|---------------------------------|--|
| LAWA-Typ | Typ 9.1: Karbonatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse |
| LUX-Typ | Typ V: Flüsse der kollinen Stufe des Gutland |
| Substrattyp im Referenzzustand | Sand |
| Talform | Auetal |
| Laufstyp im Referenzzustand | unverzweigt |
| Windungsgrad im Referenzzustand | gewunden (Windungsgrad 1,26 - 1,5) |
| Anthropogene Überprägung | keine |
| Sonderfall | kein |
| Gewässerlage | Ortslage |
| Sohlbreite | >10 - 20 m |
| Obere Breite | >20 - 40 m |
| Einschnittstiefe | >1 - 2 m |
| Mittelwassertiefe | >0,5 - 1 m |

Bewertung (Klassen 1 - 7)

Klassen (Grad der Veränderung): 1 - unverändert, 2 - gering, 3 - mäßig, 4 - deutlich, 5 - stark, 6 - sehr stark, 7 - vollständig

| Einzelparameter | | Hauptparameter | Bereich | | Gesamt |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---------|-------|----------|
| EP-1.1 Laufkrümmung | 4 | HP-1 Laufentwicklung | 3 | | |
| EP-1.2 Krümmungserosion | 5 | | | | |
| EP-1.3 Längsbänke | 3 | | | | |
| EP-1.4 Laufstrukturen | 2 | | | | |
| EP-2.1 Querbauwerke | 0 | HP-2 Längsprofil | 2 | Sohle | 2 |
| EP-2.2 Verrohrung | 0 | | | | |
| EP-2.3 Rückstau | 0 | | | | |
| EP-2.4 Querbänke | 0 | | | | |
| EP-2.5 Strömungsdiversität | 1 | | | | |
| EP-2.6 Tiefenvarianz | 1 | | | | |
| EP-2.7 Ausleitung | 0 | | | | |
| EP-3.1 Sohlsubstrat | 0 | HP-3 Sohlstruktur | 2 | | |
| EP-3.2 Substratdiversität | 2 | | | | |
| EP-3.3 Sohlverbau | 0 | | | | |
| EP-3.4 Sohlstrukturen | 1 | | | | |
| EP-4.1 Profiltyp | 2 | HP-4 Querprofil | 2 | | |
| EP-4.2 Profiltiefe | 2 | | | | |
| EP-4.3 Breitenerosion | 1 | | | | |
| EP-4.4 Breitenvarianz | 2 | | | | |
| EP-4.5 Durchlass | 0 | | | | |
| EP-5.1 Uferbewuchs (li) | 2 | HP-5 Uferstruktur (links) | 3 | Ufer | 2 |
| EP-5.2 Uferverbau (li) | 5 | | | | |
| EP-5.3 Uferstrukturen (li) | 2 | | | | |
| EP-5.1 Uferbewuchs (re) | 1 | HP-5 Uferstruktur (rechts) | 2 | | |
| EP-5.2 Uferverbau (re) | 0 | | | | |
| EP-5.3 Uferstrukturen (re) | 2 | | | | |
| EP-6.1 Flächennutzung (li) | 7 | HP-6 Gewässerumfeld (links) | 5 | | |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li) | 3 | | | | |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li) | 0 | | | | |
| EP-6.1 Flächennutzung (re) | 5 | HP-6 Gewässerumfeld (rechts) | 4 | Land | 5 |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re) | 1 | | | | |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re) | 6 | | | | |
| Gesamt-bewertung | | | | | 3 |



Abschnitt: 009_0288

Gewässer: Alzette

OWK-ID: VI-2.1

Erfassung der Haupt- und Einzelparameter

Hauptparameter HP-1 Laufentwicklung

| | | Funktionale Einheiten | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|
| EP-1.1 Laufkrümmung | mäßig geschwungen | Krümmung (1.1, 1.3, 1.4) | 3 |
| EP-1.1 Verzweigung | verzweigt | | |
| EP-1.2 Krümmungserosion | vereinzelt schwach | | |
| EP-1.3 Längsbänke | zwei | | |
| EP-1.4 Laufstrukturen | | Beweglichkeit (1.2, 4.2, 5.2) | 3 |
| Totholzverkläusung | keine | | |
| Sturzbaum | ein | | |
| Inselbildung | keine | | |
| Laufweitung | ein | | |
| Laufverengung | keine | | |
| Laufgabelung | ein | | |
| Altarm, Nebengerinne | keine | | |
| Biberdamm | keine | | |
| | | Klasse | 3 |

Hauptparameter HP-2 Längsprofil

| | | Funktionale Einheiten | |
|----------------------------|--|--|----------|
| EP-2.1 Querbauwerke | kein Querbauwerk | Längsprofilelemente (2.4, 2.5, 2.6) | 2 |
| EP-2.2 Verrohrung | keine | | |
| EP-2.3 Rückstau | kein | | |
| EP-2.4 Querbänke | zwei | | |
| EP-2.5 Strömungsdiversität | groß | Hindernisse (2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 4.5) | 0 |
| EP-2.6 Tiefenvarianz | groß | | |
| EP-2.7 Ausleitung | keine | | |
| EP-2.01 Strömungsbilder | glatt, geripelt, leicht plätschernd, gewellt | | |
| | | Klasse | 2 |

Hauptparameter HP-3 Sohlstruktur

| | | Funktionale Einheiten | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|----------|
| EP-3.1 Sohlsubstrat | Sand, Kies, Schotter (dominierend), Steine | Substrate (3.1, 3.2, 3.4, 3.01) | 2 |
| EP-3.1 Sohlsubstrat (organisch) | kein (dominierend), Algen, Falllaub/Getreibsel | | |
| EP-3.2 Substratdiversität | groß | | |
| EP-3.3 Sohlverbau | kein Verbau (vollständig) | | |
| EP-3.4 Sohlstrukturen | | Sohlverbau (3.1, 3.3) | 1 |
| Pool, Stille | zwei | | |
| Schnelle | zwei | | |
| Kolk, Tiefenrinne | ein | | |
| Kehrwasser | ein | | |
| Kaskade | keine | | |
| Totholz | mehrere | | |
| Wurzelfläche | keine | | |
| Makrophyten | keine | | |
| EP-3.01 Sohlbelastungen | keine | | |
| | | Klasse | 2 |

Hauptparameter HP-4 Querprofil

| | | Funktionale Einheiten | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------|
| EP-4.1 Profiltyp | annähernd Naturprofil | Profilform (4.1) | 2 |
| EP-4.2 Profiltiefe | flach | | |
| EP-4.3 Breitenerosion | schwach | Breitenentwicklung (4.3, 4.4) | 3 |
| EP-4.4 Breitenvarianz | mäßig | | |
| EP-4.5 Durchlass | kein Durchlass/Brücke | | |
| | | Klasse | 2 |



Abschnitt: 009_0288

Gewässer: Alzette

OWK-ID: VI-2.1

Hauptparameter HP-5 Uferstruktur

| | |
|------------------------------|--|
| EP-5.1 Ufergehölze (li) | teilweise bodenständiger Wald oder Galerie |
| EP-5.1 Krautvegetation (li) | naturnahe Krautvegetation |
| EP-5.1 Ufergehölze (re) | bodenständiger Wald |
| EP-5.1 Krautvegetation (re) | naturnahe Krautvegetation |
| EP-5.2 Uferverbau (li) | kein Verbau (50 - 100 m), Pflaster/Steinsatz (10 - 50 m) |
| EP-5.2 Uferverbau (re) | kein Verbau (vollständig) |
| EP-5.3 Uferstrukturen | |
| Baumumlauf (li) | keine |
| Prallbaum (li) | keine |
| Sturzbaum (li) | ein |
| Holzansammlung (li) | zwei |
| Unterstand (li) | keine |
| Abbruchufer (li) | keine |
| Baumumlauf (re) | keine |
| Prallbaum (re) | keine |
| Sturzbaum (re) | zwei |
| Holzansammlung (re) | zwei |
| Unterstand (re) | Ansätze |
| Abbruchufer (re) | keine |
| EP-5.01 Uferbelastungen (li) | keine |
| EP-5.01 Uferbelastungen (re) | keine |
| EP-5.02 Beschattung | halbschattig |

Funktionale Einheiten

| | li | re |
|--|----------|----------|
| Bewuchs (5.1, 5.02) | 3 | 2 |
| Uferverbau (5.2) | 4 | 1 |
| Naturraumtypische Ausprägung (5.3, 5.01) | 3 | 2 |
| Klasse | 3 | 2 |

Hauptparameter HP-6 Gewässerumfeld

| | |
|--|---|
| EP-6.1 Flächennutzung (li) | Bebauung mit Freiflächen, Bebauung ohne Freiflächen (>50%) |
| EP-6.1 Flächennutzung (re) | Brache, Park, Grünanlage (>50%), Bebauung mit Freiflächen |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li) | Saumstreifen (10 - 50 m), Gewässerrandstreifen (50 - 100 m) |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re) | Gewässerrandstreifen (vollständig) |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li) | keine |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re) | Verkehrsflächen, befestigt (mittel) |
| <i>Entfernung zum Gewässer: gering (<10 m); mittel (10-40 m); groß (>40 m)</i> | |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (li) | keine |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (re) | keine |

Funktionale Einheiten

| | li | re |
|--------------------------|----------|----------|
| Vorland (6.1, 6.3, 6.01) | 6 | 5 |
| Uferstreifen (6.2) | 3 | 2 |
| Klasse | 5 | 4 |

Fotodokumentation

Foto gegen Fließrichtung



Foto in Fließrichtung

