

Abschnitt: 352\_0014

Gewässer: Noutemberbaach

OWK-ID: VI-8.4

## Identifikation und Status

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Abschnitt-ID (Länge)          | 352_0014 (100m)                          |
| OWK-ID                        | VI-8.4                                   |
| Gewässername                  | Noutemberbaach                           |
| Stationierung (von) [m]       | 1400                                     |
| Stationierung (bis) [m]       | 1500                                     |
| Kartierungsstatus             | kartiert                                 |
| Kartierungsstatus (Sonstiges) | keine Angabe                             |
| Kartierungsstatus (Anmerkung) | keine Angabe                             |
| Erhebungsdatum                | 24.05.2019                               |
| Name der Kartierer*in         | Melanie Vollmer (Planungsbüro Zumbroich) |

## Typisierung und Charakterisierung

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| LAWA-Typ                        | Typ 5: Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche      |
| LUX-Typ                         | Typ I-II: Bäche der submontanen und kollinen Stufen des Öslings |
| Substrattyp im Referenzzustand  | Schotter  |
| Talform                         | Sohlenkerbtal   |
| Lauftyp im Referenzzustand      | unverzweigt   |
| Windungsgrad im Referenzzustand | schwach gewunden (Windungsgrad 1,06 - 1,25)                     |
| Anthropogene Überprägung        | keine   |
| Sonderfall                      | kein  |
| Gewässerlage                    | Freie Landschaft  |
| Sohlbreite                      | 1 - 2 m   |
| Obere Breite                    | >2 - 5 m  |
| Einschnittstiefe                | 0,2 - 0,5 m   |
| Mittelwassertiefe               | 0,1 - 0,3 m   |

## Bewertung (Klassen 1 - 7)

Klassen (Grad der Veränderung): 1 - unverändert, 2 - gering, 3 - mäßig, 4 - deutlich, 5 - stark, 6 - sehr stark, 7 - vollständig

| Einzelparаметer                     |   | Hauptparameter               |   | Bereich |   | Gesamt               |   |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|---------|---|----------------------|---|
| EP-1.1 Laufkrümmung                 | 2 | HP-1 Laufentwicklung         | 2 | Sohle   | 1 | Gesamt-<br>bewertung | 2 |
| EP-1.2 Krümmungserosion             | 2 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-1.3 Längsbänke                   | 3 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-1.4 Laufstrukturen               | 2 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-2.1 Querbauwerke                 | 0 | HP-2 Längsprofil             | 2 |         |   |                      |   |
| EP-2.2 Verrohrung                   | 0 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-2.3 Rückstau                     | 0 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-2.4 Querbänke                    | 4 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-2.5 Strömungsdiversität          | 2 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-2.6 Tiefenvarianz                | 2 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-2.7 Ausleitung                   | 0 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-3.1 Sohlsubstrat                 | 0 | HP-3 Sohlstruktur            | 1 |         |   |                      |   |
| EP-3.2 Substratdiversität           | 1 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-3.3 Sohlverbau                   | 0 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-3.4 Sohlstrukturen               | 1 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-4.1 Profiltyp                    | 1 | HP-4 Querprofil              | 1 | Ufer    | 2 |                      |   |
| EP-4.2 Profiltiefe                  | 4 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-4.3 Breitenerosion               | 1 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-4.4 Breitenvarianz               | 2 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-4.5 Durchlass                    | 0 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-5.1 Uferbewuchs (li)             | 7 | HP-5 Uferstruktur (links)    | 3 |         |   |                      |   |
| EP-5.2 Uferverbau (li)              | 0 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-5.3 Uferstrukturen (li)          | 4 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-5.1 Uferbewuchs (re)             | 7 | HP-5 Uferstruktur (rechts)   | 3 |         |   |                      |   |
| EP-5.2 Uferverbau (re)              | 0 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-5.3 Uferstrukturen (re)          | 4 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-6.1 Flächennutzung (li)          | 4 | HP-6 Gewässerumfeld (links)  | 3 | Land    | 3 |                      |   |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li)    | 1 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li) | 6 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-6.1 Flächennutzung (re)          | 4 | HP-6 Gewässerumfeld (rechts) | 3 |         |   |                      |   |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re)    | 1 |                              |   |         |   |                      |   |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re) | 6 |                              |   |         |   |                      |   |



Abschnitt: 352\_0014

Gewässer: Noutemerbaach

OWK-ID: VI-8.4

## Erfassung der Haupt- und Einzelparameter

## Hauptparameter HP-1 Laufentwicklung

|                         |                   | Funktionale Einheiten   |
|-------------------------|-------------------|---|
| EP-1.1 Laufkrümmung     | stark geschwungen |   |
| EP-1.1 Verzweigung      | unverzweigt       |   |
| EP-1.2 Krümmungserosion | häufig stark      | Krümmung<br>(1.1, 1.3, 1.4) <span style="float: right;">2</span>      |
| EP-1.3 Längsbänke       | zwei              |   |
| EP-1.4 Laufstrukturen   |                   |   |
| Totholzverkläusung      | keine             |   |
| Sturzbaum               | keine             | Beweglichkeit<br>(1.2, 4.2, 5.2) <span style="float: right;">2</span> |
| Inselbildung            | keine             |   |
| Laufweitung             | zwei              |   |
| Laufverengung           | zwei              |   |
| Laufgabelung            | keine             |   |
| Altarm, Nebengerinne    | keine             |   |
| Biberdamm               | keine             |   |
|                         |                   | <b>Klasse</b> <span style="float: right;">2</span>                    |

## Hauptparameter HP-2 Längsprofil

|                            |   | Funktionale Einheiten   |
|----------------------------|---|---|
| EP-2.1 Querbauwerke        | kein Querbauwerk                            |   |
| EP-2.2 Verrohrung          | keine                                       |   |
| EP-2.3 Rückstau            | kein  | Längsprofilelemente <span style="float: right;">2</span><br>(2.4, 2.5, 2.6)   |
| EP-2.4 Querbänke           | zwei  |   |
| EP-2.5 Strömungsdiversität | groß  |   |
| EP-2.6 Tiefenvarianz       | groß  | Hindernisse <span style="float: right;">0</span><br>(2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 4.5) |
| EP-2.7 Ausleitung          | keine                                       |   |
| EP-2.01 Strömungsbilder    | glatt, gerippt, leicht plätschernd, gewellt |   |
|                            |   | <b>Klasse</b> <span style="float: right;">2</span>                            |

## Hauptparameter HP-3 Sohlstruktur

|                                 |  | Funktionale Einheiten   |
|---------------------------------|--|---|
| EP-3.1 Sohlsubstrat             | Ton/Löß/Lehm, Sand, Kies, Schotter (dominierend), Steine                         |   |
| EP-3.1 Sohlsubstrat (organisch) | kein (dominierend), Falllaub/Getreibsel, leb. Teile terr. Pflanzen, Feindetritus |   |
| EP-3.2 Substratdiversität       | sehr groß  | Substrate <span style="float: right;">1</span><br>(3.1, 3.2, 3.4, 3.01) |
| EP-3.3 Sohlverbau               | kein Verbau (vollständig)  |   |
| EP-3.4 Sohlstrukturen           | Sohle erkennbar  |   |
| Pool, Stille                    | ein  |   |
| Schnelle                        | zwei   | Sohlverbau <span style="float: right;">1</span><br>(3.1, 3.3)           |
| Kolk, Tiefenrinne               | mehrere  |   |
| Kehrwasser                      | keine  |   |
| Kaskade                         | keine  |   |
| Totholz                         | keine  |   |
| Wurzelfläche                    | keine  |   |
| Makrophyten                     | zwei   |   |
|                                 |  | <b>Klasse</b> <span style="float: right;">1</span>                      |
| EP-3.01 Sohlbelastungen         | keine  |   |

## Hauptparameter HP-4 Querprofil

|                       |                       | Funktionale Einheiten   |
|-----------------------|-----------------------|---|
| EP-4.1 Profiltyp      | Naturprofil           |   |
| EP-4.2 Profiltiefe    | mäßig tief            |   |
| EP-4.3 Breitenerosion | schwach               | Profilform (4.1) <span style="float: right;">1</span>                 |
| EP-4.4 Breitenvarianz | mäßig                 | Profiltiefe (4.2) <span style="float: right;">1</span>                |
| EP-4.5 Durchlass      | kein Durchlass/Brücke | Breitenentwicklung<br>(4.3, 4.4) <span style="float: right;">1</span> |
|                       |                       | <b>Klasse</b> <span style="float: right;">1</span>                    |



Abschnitt: 352\_0014

Gewässer: Noutemberbaach

OWK-ID: VI-8.4

**Hauptparameter HP-5 Uferstruktur**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| EP-5.1 Ufergehölze (li)      | keine, anthropogen        |
| EP-5.1 Krautvegetation (li)  | naturnahe Krautvegetation |
| EP-5.1 Ufergehölze (re)      | keine, anthropogen        |
| EP-5.1 Krautvegetation (re)  | naturnahe Krautvegetation |
| EP-5.2 Uferverbau (li)       | kein Verbau (vollständig) |
| EP-5.2 Uferverbau (re)       | kein Verbau (vollständig) |
| EP-5.3 Uferstrukturen        |                           |
| Baumumlauf (li)              | keine                     |
| Prallbaum (li)               | keine                     |
| Sturzbaum (li)               | keine                     |
| Holzansammlung (li)          | keine                     |
| Unterstand (li)              | ein                       |
| Abbruchufer (li)             | Ansätze                   |
| Baumumlauf (re)              | keine                     |
| Prallbaum (re)               | keine                     |
| Sturzbaum (re)               | keine                     |
| Holzansammlung (re)          | keine                     |
| Unterstand (re)              | ein                       |
| Abbruchufer (re)             | Ansätze                   |
| EP-5.01 Uferbelastungen (li) | keine                     |
| EP-5.01 Uferbelastungen (re) | keine                     |
| EP-5.02 Beschattung          | sonnig                    |

**Funktionale Einheiten**

|  | li       | re       |
|--|----------|----------|
| Bewuchs (5.1, 5.02)                      | 4        | 4        |
| Uferverbau (5.2)                         | 1        | 1        |
| Naturraumtypische Ausprägung (5.3, 5.01) | 2        | 2        |
| <b>Klasse</b>                            | <b>3</b> | <b>3</b> |

**Hauptparameter HP-6 Gewässerumfeld**

|  |  |
|--|--|
| EP-6.1 Flächennutzung (li)   | bodenständiger Wald, Brache, Grünland (>50%) |
| EP-6.1 Flächennutzung (re)   | bodenständiger Wald, Brache, Grünland (>50%) |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li)   | Gewässerrandstreifen (vollständig)           |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re)   | Gewässerrandstreifen (vollständig)           |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li)  | Verkehrsflächen, unbefestigt (mittel)        |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re)  | Verkehrsflächen, unbefestigt (mittel)        |
| <i>Entfernung zum Gewässer: gering (&lt;10 m); mittel (10-40 m); groß (&gt;40 m)</i> |  |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (li)   | keine  |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (re)   | keine  |

**Funktionale Einheiten**

|                          | li       | re       |
|--------------------------|----------|----------|
| Vorland (6.1, 6.3, 6.01) | 3        | 3        |
| Uferstreifen (6.2)       | 2        | 2        |
| <b>Klasse</b>            | <b>3</b> | <b>3</b> |

**Fotodokumentation**

Foto gegen Fließrichtung



Foto in Fließrichtung

