

Abschnitt: 454_0001

Gewässer: keine Zuordnung

OWK-ID: keine Zuordnung

Identifikation und Status

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Abschnitt-ID (Länge) | 454_0001 (100m) |
| OWK-ID | keine Zuordnung |
| Gewässername | keine Zuordnung |
| Stationierung (von) [m] | 100 |
| Stationierung (bis) [m] | 200 |
| Kartierungsstatus | kartiert |
| Kartierungsstatus (Sonstiges) | keine Angabe |
| Kartierungsstatus (Anmerkung) | keine Angabe |
| Erhebungsdatum | 28.03.2020 |
| Name der Kartierer*in | Sven Holl (Planungsbüro Zumbroich) |

Typisierung und Charakterisierung

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| LAWA-Typ | ohne Typzuweisung |
| LUX-Typ | ohne Typzuweisung |
| Substrattyp im Referenzzustand | Sand |
| Talform | Auetal |
| Lauftyp im Referenzzustand | unverzweigt |
| Windungsgrad im Referenzzustand | gewunden (Windungsgrad 1,26 - 1,5) |
| Anthropogene Überprägung | keine |
| Sonderfall | kein |
| Gewässerlage | Freie Landschaft |
| Sohlbreite | >2 - 5 m |
| Obere Breite | >5 - 10 m |
| Einschnittstiefe | >1 - 2 m |
| Mittelwassertiefe | 0,1 - 0,3 m |

Bewertung (Klassen 1 - 7)

Klassen (Grad der Veränderung): 1 - unverändert, 2 - gering, 3 - mäßig, 4 - deutlich, 5 - stark, 6 - sehr stark, 7 - vollständig

| Einzelparаметer | | Hauptparameter | | Bereich | | Gesamt | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|---------|---|----------------------|---|
| EP-1.1 Laufkrümmung | 4 | HP-1 Laufentwicklung | 4 | Sohle | 3 | Gesamt- bewertung | 4 |
| EP-1.2 Krümmungserosion | 3 | | | | | | |
| EP-1.3 Längsbänke | 5 | | | | | | |
| EP-1.4 Laufstrukturen | 5 | | | | | | |
| EP-2.1 Querbauwerke | 0 | HP-2 Längsprofil | 4 | Ufer | 4 | | |
| EP-2.2 Verrohrung | 0 | | | | | | |
| EP-2.3 Rückstau | 0 | | | | | | |
| EP-2.4 Querbänke | 0 | | | | | | |
| EP-2.5 Strömungsdiversität | 3 | | | | | | |
| EP-2.6 Tiefenvarianz | 5 | | | | | | |
| EP-2.7 Ausleitung | 0 | | | | | | |
| EP-3.1 Sohlsubstrat | 0 | HP-3 Sohlstruktur | 2 | Land | 5 | | |
| EP-3.2 Substratdiversität | 2 | | | | | | |
| EP-3.3 Sohlverbau | 0 | | | | | | |
| EP-3.4 Sohlstrukturen | 2 | | | | | | |
| EP-4.1 Profiltyp | 6 | HP-4 Querprofil | 4 | Land | 5 | | |
| EP-4.2 Profiltiefe | 6 | | | | | | |
| EP-4.3 Breitenerosion | 5 | | | | | | |
| EP-4.4 Breitenvarianz | 4 | | | | | | |
| EP-4.5 Durchlass | 6 | | | | | | |
| EP-5.1 Uferbewuchs (li) | 2 | HP-5 Uferstruktur (links) | 4 | Land | 5 | | |
| EP-5.2 Uferverbau (li) | 5 | | | | | | |
| EP-5.3 Uferstrukturen (li) | 4 | | | | | | |
| EP-5.1 Uferbewuchs (re) | 3 | HP-5 Uferstruktur (rechts) | 4 | Land | 5 | | |
| EP-5.2 Uferverbau (re) | 5 | | | | | | |
| EP-5.3 Uferstrukturen (re) | 2 | | | | | | |
| EP-6.1 Flächennutzung (li) | 2 | HP-6 Gewässerumfeld (links) | 4 | Land | 5 | | |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li) | 6 | | | | | | |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li) | 0 | | | | | | |
| EP-6.1 Flächennutzung (re) | 6 | HP-6 Gewässerumfeld (rechts) | 6 | Land | 5 | | |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re) | 7 | | | | | | |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re) | 0 | | | | | | |



Abschnitt: 454_0001

Gewässer: keine Zuordnung

OWK-ID: keine Zuordnung

Erfassung der Haupt- und Einzelparameter

Hauptparameter HP-1 Laufentwicklung

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| EP-1.1 Laufkrümmung | mäßig geschwungen | Funktionale Einheiten | Krümmung (1.1, 1.3, 1.4) | 4 |
| EP-1.1 Verzweigung | unverzweigt | | | |
| EP-1.2 Krümmungserosion | vereinzelt stark | | | |
| EP-1.3 Längsbänke | Ansätze | | | |
| EP-1.4 Laufstrukturen | | Funktionale Einheiten | Beweglichkeit (1.2, 4.2, 5.2) | 4 |
| Totholzverkläusung | keine | | | |
| Sturzbaum | keine | | | |
| Inselbildung | keine | | | |
| Laufweitung | Ansätze | | | |
| Laufverengung | ein | | | |
| Laufgabelung | keine | | | |
| Altarm, Nebengerinne | keine | | | |
| Biberdamm | keine | Klasse | 4 | |

Hauptparameter HP-2 Längsprofil

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| EP-2.1 Querbauwerke | kein Querbauwerk | Funktionale Einheiten | Längsprofilelemente (2.4, 2.5, 2.6) | 4 |
| EP-2.2 Verrohrung | keine | | | |
| EP-2.3 Rückstau | kein | | | |
| EP-2.4 Querbänke | eine | | | |
| EP-2.5 Strömungsdiversität | mäßig | Funktionale Einheiten | Hindernisse (2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 4.5) | 0 |
| EP-2.6 Tiefenvarianz | gering | | | |
| EP-2.7 Ausleitung | keine | | | |
| EP-2.01 Strömungsbilder | glatt, gerippt, leicht plätschernd | | | |
| | | | | |

Hauptparameter HP-3 Sohlstruktur

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|---|---------------|---|
| EP-3.1 Sohlsubstrat | Ton/Löß/Lehm, Sand (dominierend), Kies, Schotter, Steine | Funktionale Einheiten | Substrate (3.1, 3.2, 3.4, 3.01) | 2 | | |
| EP-3.1 Sohlsubstrat (organisch) | kein (dominierend), Falllaub/Getreibsel, Totholz, Feindetritus | | | | | |
| EP-3.2 Substratdiversität | groß | | | | | |
| EP-3.3 Sohlverbau | kein Verbau (vollständig) | | | | | |
| EP-3.4 Sohlstrukturen | Sohle erkennbar | Funktionale Einheiten | Sohlverbau (3.1, 3.3) | 1 | | |
| Pool, Stille | ein | | | | | |
| Schnelle | ein | | | | | |
| Kolk, Tiefenrinne | keine | | | | | |
| Kehrwasser | keine | | | | | |
| Kaskade | keine | | | | | |
| Totholz | Ansätze | | | | | |
| Wurzelfläche | zwei | | | | | |
| Makrophyten | keine | | | | Klasse | 2 |
| EP-3.01 Sohlbelastungen | Sandtreiben | | | | | |

Hauptparameter HP-4 Querprofil

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|---|
| EP-4.1 Profiltyp | Erosionsprofil tief | Funktionale Einheiten | Profilform (4.1) | 5 | | | |
| EP-4.2 Profiltiefe | tief | | | | | | |
| EP-4.3 Breitenerosion | schwach | | | | | | |
| EP-4.4 Breitenvarianz | gering | | | | | | |
| EP-4.5 Durchlass | nat. Ufer unterbrochen (mit Sed.) | | | | | | |
| | | Funktionale Einheiten | Profiltiefe ((4.2) | 5 | | | |
| | | | | | Funktionale Einheiten | Breitenentwicklung) (4.3, 4.4) | 3 |
| | | | | | | | |



Abschnitt: 454_0001

Gewässer: keine Zuordnung

OWK-ID: keine Zuordnung

Hauptparameter HP-5 Uferstruktur

| | |
|------------------------------|--|
| EP-5.1 Ufergehölze (li) | teilweise bodenständiger Wald oder Galerie |
| EP-5.1 Krautvegetation (li) | keine, naturbedingt |
| EP-5.1 Ufergehölze (re) | bodenständiges Gebüsch, Einzelgehölze |
| EP-5.1 Krautvegetation (re) | keine, naturbedingt |
| EP-5.2 Uferverbau (li) | kein Verbau (50 - 100 m), Pflaster/Steinsatz (10 - 50 m) |
| EP-5.2 Uferverbau (re) | kein Verbau (50 - 100 m), Pflaster/Steinsatz (10 - 50 m) |
| EP-5.3 Uferstrukturen | |
| Baumumlauf (li) | keine |
| Prallbaum (li) | zwei |
| Sturzbaum (li) | keine |
| Holzansammlung (li) | Ansätze |
| Unterstand (li) | keine |
| Abbruchufer (li) | keine |
| Baumumlauf (re) | keine |
| Prallbaum (re) | ein |
| Sturzbaum (re) | keine |
| Holzansammlung (re) | ein |
| Unterstand (re) | ein |
| Abbruchufer (re) | keine |
| EP-5.01 Uferbelastungen (li) | keine |
| EP-5.01 Uferbelastungen (re) | keine |
| EP-5.02 Beschattung | halbschattig |

Funktionale Einheiten

| | li | re |
|--|----------|----------|
| Bewuchs (5.1, 5.02) | 3 | 4 |
| Uferverbau (5.2) | 4 | 4 |
| Naturraumtypische Ausprägung (5.3, 5.01) | 4 | 3 |
| Klasse | 4 | 4 |

Hauptparameter HP-6 Gewässerumfeld

| | |
|--|--|
| EP-6.1 Flächennutzung (li) | bodenständiger Wald (>50%), Brache |
| EP-6.1 Flächennutzung (re) | Grünland, Bebauung mit Freiflächen (>50%) |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li) | kein (10 - 50 m), Wald/Sukzession (50 - 100 m) |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re) | kein (50 - 100 m), Saumstreifen (10 - 50 m) |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li) | keine |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re) | keine |
| <i>Entfernung zum Gewässer: gering (<10 m); mittel (10-40 m); groß (>40 m)</i> | |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (li) | keine |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (re) | keine |

Funktionale Einheiten

| | li | re |
|--------------------------|----------|----------|
| Vorland (6.1, 6.3, 6.01) | 3 | 5 |
| Uferstreifen (6.2) | 5 | 6 |
| Klasse | 4 | 6 |

Fotodokumentation

Foto gegen Fließrichtung



Foto in Fließrichtung

