




LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la gestion de l'eau




Anhang 23

Durchgängigkeitshindernisse



Ergebnisse der Detailerfassung der „Querbauwerke“ im Rahmen der Strukturgütekartierung: Gesamtbewertung der Durchgängigkeit der Einzelbauwerke¹

¹ Qualitätskomponente Hydromorphologie Monitoring | Zustand | Belastungen | Maßnahmen, Hintergrunddokument zum Bewirtschaftungsplan 2021 für die luxemburgischen Anteile an den internationalen Flussgebietseinheiten Rhein und Maas, Planungsbüro Zumbroich, Januar 2021



Ergebnisse der Detailerfassung der „Durchlässe / Verrohrungen / Überbauungen“ im Rahmen der Strukturgütekartierung: Gesamtbewertung der Durchgängigkeit der Einzelbauwerke²

² Qualitätskomponente Hydromorphologie Monitoring | Zustand | Belastungen | Maßnahmen, Hintergrunddokument zum Bewirtschaftungsplan 2021 für die luxemburgischen Anteile an den internationalen Flussgebietseinheiten Rhein und Maas, Planungsbüro Zumbroich, Januar 2021