


## OWK VI-9.b (Närdenerbaach) – Seite 1


**Betrachtungsraum:** Alzette  
**Länge:** 6,1 km  
**Einzugsgebietsgröße:** 13,7 km<sup>2</sup>  
**Gewässertyp:** Bach der kollinen Stufe des Gutland (Typ IV)  
**OWK-Typ:** natürlich



Hydromorphologische Bewertung	
Morphologie	5
Durchgängigkeit	5
<b>Gesamtbewertung</b>	<b>5</b>

Hydromorphologische Risikoabschätzung		
<b>Morphologie</b> wahrscheinlich gefährdet	<b>Durchgängigkeit</b> gefährdet	<b>Gesamtrisiko</b> gefährdet

Hauptbelastungen	
<b>Morphologie</b>	
Sohle	60%
Ufer	78%
Land	100%
<i>Streckenanteil, der für den Bereich Sohle, Ufer oder Land die Strukturklasse 5 aufweist.</i>	
<b>Durchgängigkeit</b>	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">5</span>
Querbauwerke	- - 3 -
Verrohrungen	- - - -
Durchlass/Brücke	3 - 11 2
<i>Anzahl der Abschnitte, die Durchgängigkeitshindernisse der Klassen 2 bis 5 enthalten.</i>	





## OWK VI-9.b (Närdenerbaach) – Seite 2

	Anzahl	Anteil
Abschnitte der Strukturkartierung (Abschnittslänge: 100 m)	61	100%
Sonderfälle: Abschnitt überwiegend gestaut	-	-
Sonderfälle: Abschnitt überwiegend verrohrt	8	13,1%

Hauptbelastungen je Einzelparameter					
Bereich	Hauptparameter	Einzelparameter	Besonders belastete Abschnitte (Strukturklasse 5)		
			Anzahl	Anteil	
Sohle	HP 1 Laufentwicklung	EP 1.1 Laufkrümmung	45	74%	
		EP 1.2 Krümmungserosion	1	2%	
		EP 1.3 Längsbänke	45	74%	
		EP 1.4 Bes. Laufstrukturen	45	74%	
	HP 2 Längsprofil	EP 2.1 Querbauwerke	-	-	
		EP 2.2 Verrohrung	-	-	
		EP 2.3 Rückstau	-	-	
		EP 2.4 Querbänke	23	38%	
		EP 2.5 Strömungsdiversität	16	26%	
		EP 2.6 Tiefenvarianz	-	-	
		EP 2.7 Ausleitung	-	-	
	HP 3 Sohlenstruktur	EP 3.1 Sohlsubstrat	-	-	
		EP 3.2 Substratdiversität	-	-	
		EP 3.3 Sohlverbau >10m	2	3%	
		EP 3.4 Bes. Sohlstrukturen	26	43%	
	Ufer	HP 4 Querprofil	EP 4.1 Profilform	1	2%
			EP 4.2 Profiltiefe	34	56%
			EP 4.3 Breitenerosion	-	-
			EP 4.4 Breitenvarianz	6	10%
EP 4.5 Durchlass/Brücke			2	3%	
HP 5 Uferstruktur		EP 5.1 Uferbewuchs	41	67%	
		EP 5.2 Uferverbau	6	10%	
		EP 5.3 Bes. Uferstrukturen	50	82%	
		HP 6 Gewässerumfeld	EP 6.1 Flächennutzung	9	15%
EP 6.2 Gewässerrandstreifen	52		85%		
EP 6.3 Schäd. Umfeldstrukturen	5		8%		
Land					