

Abschnitt: 124\_0011

Gewässer: Pëntsch

OWK-ID: IV-3.2

## Identifikation und Status

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Abschnitt-ID (Länge)          | 124_0011 (100m)                    |
| OWK-ID                        | IV-3.2                             |
| Gewässername                  | Pëntsch                            |
| Stationierung (von) [m]       | 1100                               |
| Stationierung (bis) [m]       | 1200                               |
| Kartierungsstatus             | kartiert                           |
| Kartierungsstatus (Sonstiges) | keine Angabe                       |
| Kartierungsstatus (Anmerkung) | keine Angabe                       |
| Erhebungsdatum                | 20.03.2019                         |
| Name der Kartierer*in         | Sven Holl (Planungsbüro Zumbroich) |

## Typisierung und Charakterisierung

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| LAWA-Typ                        | Typ 5: Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche      |
| LUX-Typ                         | Typ I-II: Bäche der submontanen und kollinen Stufen des Öslings |
| Substrattyp im Referenzzustand  | Schotter  |
| Talform                         | Auetal  |
| Laufstyp im Referenzzustand     | unverzweigt   |
| Windungsgrad im Referenzzustand | gewunden (Windungsgrad 1,26 - 1,5)                              |
| Anthropogene Überprägung        | keine   |
| Sonderfall                      | kein  |
| Gewässerlage                    | Freie Landschaft  |
| Sohlbreite                      | >2 - 5 m  |
| Obere Breite                    | >2 - 5 m  |
| Einschnittstiefe                | >0,5 - 1 m  |
| Mittelwassertiefe               | >0,3 - 0,5 m  |

## Bewertung (Klassen 1 - 7)

Klassen (Grad der Veränderung): 1 - unverändert, 2 - gering, 3 - mäßig, 4 - deutlich, 5 - stark, 6 - sehr stark, 7 - vollständig

| Einzelparameter                     |   | Hauptparameter               | Bereich | Gesamt               |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---------|----------------------|
| EP-1.1 Laufkrümmung                 | 4 | HP-1 Laufentwicklung         |         |                      |
| EP-1.2 Krümmungserosion             | 5 |                              |         |                      |
| EP-1.3 Längsbänke                   | 5 |                              |         |                      |
| EP-1.4 Laufstrukturen               | 1 |                              |         |                      |
| EP-2.1 Querbauwerke                 | 0 | HP-2 Längsprofil             | Sohle   | 3                    |
| EP-2.2 Verrohrung                   | 0 |                              |         |                      |
| EP-2.3 Rückstau                     | 0 |                              |         |                      |
| EP-2.4 Querbänke                    | 2 |                              |         |                      |
| EP-2.5 Strömungsdiversität          | 2 |                              |         |                      |
| EP-2.6 Tiefenvarianz                | 4 |                              |         |                      |
| EP-2.7 Ausleitung                   | 0 |                              |         |                      |
| EP-3.1 Sohlsubstrat                 | 0 | HP-3 Sohlstruktur            |         |                      |
| EP-3.2 Substratdiversität           | 2 |                              |         |                      |
| EP-3.3 Sohlverbau                   | 0 |                              |         |                      |
| EP-3.4 Sohlstrukturen               | 2 |                              |         |                      |
| EP-4.1 Profiltyp                    | 3 | HP-4 Querprofil              |         | Gesamt-<br>bewertung |
| EP-4.2 Profiltiefe                  | 2 |                              |         |                      |
| EP-4.3 Breitenerosion               | 1 |                              |         |                      |
| EP-4.4 Breitenvarianz               | 4 |                              |         |                      |
| EP-4.5 Durchlass                    | 0 |                              |         |                      |
| EP-5.1 Uferbewuchs (li)             | 4 | HP-5 Uferstruktur (links)    | Ufer    | 3                    |
| EP-5.2 Uferverbau (li)              | 0 |                              |         |                      |
| EP-5.3 Uferstrukturen (li)          | 4 |                              |         |                      |
| EP-5.1 Uferbewuchs (re)             | 4 | HP-5 Uferstruktur (rechts)   |         |                      |
| EP-5.2 Uferverbau (re)              | 0 |                              |         |                      |
| EP-5.3 Uferstrukturen (re)          | 2 |                              |         |                      |
| EP-6.1 Flächennutzung (li)          | 4 | HP-6 Gewässerumfeld (links)  | Land    | 6                    |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li)    | 6 |                              |         |                      |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li) | 0 |                              |         |                      |
| EP-6.1 Flächennutzung (re)          | 4 | HP-6 Gewässerumfeld (rechts) |         |                      |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re)    | 7 |                              |         |                      |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re) | 0 |                              |         |                      |



Abschnitt: 124\_0011

Gewässer: Pëntsch

OWK-ID: IV-3.2

## Erfassung der Haupt- und Einzelparameter

## Hauptparameter HP-1 Laufentwicklung

|                         |                    | Funktionale Einheiten            |          |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|
| EP-1.1 Laufkrümmung     | mäßig geschwungen  | Krümmung<br>(1.1, 1.3, 1.4)      | 3        |
| EP-1.1 Verzweigung      | unverzweigt        |                                  |          |
| EP-1.2 Krümmungserosion | vereinzelt schwach |                                  |          |
| EP-1.3 Längsbänke       | eine               |                                  |          |
| EP-1.4 Laufstrukturen   |                    | Beweglichkeit<br>(1.2, 4.2, 5.2) | 4        |
| Totholzverkläusung      | Ansätze            |                                  |          |
| Sturzbaum               | keine              |                                  |          |
| Inselbildung            | ein                |                                  |          |
| Laufweitung             | zwei               |                                  |          |
| Laufverengung           | ein                |                                  |          |
| Laufgabelung            | ein                |                                  |          |
| Altarm, Nebengerinne    | keine              |                                  |          |
| Biberdamm               | keine              |                                  |          |
|                         |                    | <b>Klasse</b>                    | <b>4</b> |

## Hauptparameter HP-2 Längsprofil

|                            |                                    | Funktionale Einheiten                    |          |
|----------------------------|------------------------------------|--|----------|
| EP-2.1 Querbauwerke        | kein Querbauwerk                   | Längsprofilelemente<br>(2.4, 2.5, 2.6)   | 3        |
| EP-2.2 Verrohrung          | keine                              |  |          |
| EP-2.3 Rückstau            | <10 m                              |  |          |
| EP-2.4 Querbänke           | mehrere                            |  |          |
| EP-2.5 Strömungsdiversität | groß                               | Hindernisse<br>(2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 4.5) | 0        |
| EP-2.6 Tiefenvarianz       | mäßig                              |  |          |
| EP-2.7 Ausleitung          | keine                              |  |          |
| EP-2.01 Strömungsbilder    | glatt, gerippt, leicht plätschernd |  |          |
|                            |                                    | <b>Klasse</b>                            | <b>3</b> |

## Hauptparameter HP-3 Sohlstruktur

|                                 |   | Funktionale Einheiten              |          |
|---------------------------------|---|------------------------------------|----------|
| EP-3.1 Sohlsubstrat             | Kies (dominierend), Schotter, Steine    | Substrate<br>(3.1, 3.2, 3.4, 3.01) | 2        |
| EP-3.1 Sohlsubstrat (organisch) | leb. Teile terr. Pflanzen (dominierend) |                                    |          |
| EP-3.2 Substratdiversität       | groß                                    |                                    |          |
| EP-3.3 Sohlverbau               | kein Verbau (vollständig)               |                                    |          |
| EP-3.4 Sohlstrukturen           |   | Sohlverbau<br>(3.1, 3.3)           | 1        |
| Pool, Stille                    | ein                                     |                                    |          |
| Schnelle                        | zwei                                    |                                    |          |
| Kolk, Tiefenrinne               | ein                                     |                                    |          |
| Kehrwasser                      | keine                                   |                                    |          |
| Kaskade                         | keine                                   |                                    |          |
| Totholz                         | Ansätze                                 |                                    |          |
| Wurzelfläche                    | keine                                   |                                    |          |
| Makrophyten                     | keine                                   |                                    |          |
| EP-3.01 Sohlbelastungen         | keine                                   |                                    |          |
|                                 |   | <b>Klasse</b>                      | <b>2</b> |

## Hauptparameter HP-4 Querprofil

|                       |                           | Funktionale Einheiten            |   |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| EP-4.1 Profiltyp      | Erosionsprofil variierend | Profilform (4.1)                 | 3 |
| EP-4.2 Profiltiefe    | flach                     |                                  |   |
| EP-4.3 Breitenerosion | schwach                   |                                  |   |
| EP-4.4 Breitenvarianz | mäßig                     | Profiltiefe (4.2)                | 3 |
| EP-4.5 Durchlass      | kein Durchlass/Brücke     |                                  |   |
|                       |                           | Breitenentwicklung<br>(4.3, 4.4) | 3 |
|                       |                           |                                  |   |



Abschnitt: 124\_0011

Gewässer: Pëntsch

OWK-ID: IV-3.2

**Hauptparameter HP-5 Uferstruktur**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| EP-5.1 Ufergehölze (li)      | teilweise bodenständiger Wald oder Galerie |
| EP-5.1 Krautvegetation (li)  | Krautflur, Hochstauden, Wiese              |
| EP-5.1 Ufergehölze (re)      | teilweise bodenständiger Wald oder Galerie |
| EP-5.1 Krautvegetation (re)  | Krautflur, Hochstauden, Wiese              |
| EP-5.2 Uferverbau (li)       | kein Verbau (vollständig)                  |
| EP-5.2 Uferverbau (re)       | kein Verbau (vollständig)                  |
| EP-5.3 Uferstrukturen        |  |
| Baumumlauf (li)              | keine                                      |
| Prallbaum (li)               | ein  |
| Sturzbaum (li)               | ein  |
| Holzansammlung (li)          | keine                                      |
| Unterstand (li)              | keine                                      |
| Abbruchufer (li)             | keine                                      |
| Baumumlauf (re)              | keine                                      |
| Prallbaum (re)               | ein  |
| Sturzbaum (re)               | ein  |
| Holzansammlung (re)          | keine                                      |
| Unterstand (re)              | keine                                      |
| Abbruchufer (re)             | ein  |
| EP-5.01 Uferbelastungen (li) | keine                                      |
| EP-5.01 Uferbelastungen (re) | keine                                      |
| EP-5.02 Beschattung          | halbschattig                               |

**Funktionale Einheiten**

|  | li       | re       |
|--|----------|----------|
| Bewuchs (5.1, 5.02)                      | 3        | 3        |
| Uferverbau (5.2)                         | 1        | 1        |
| Naturraumtypische Ausprägung (5.3, 5.01) | 3        | 3        |
| <b>Klasse</b>                            | <b>3</b> | <b>3</b> |

**Hauptparameter HP-6 Gewässerumfeld**

|  |  |
|--|--|
| EP-6.1 Flächennutzung (li)   | bodenständiger Wald, Grünland (>50%)           |
| EP-6.1 Flächennutzung (re)   | Grünland (>50%)                                |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li)   | kein (10 - 50 m), Wald/Sukzession (50 - 100 m) |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re)   | kein (vollständig)                             |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li)  | keine  |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re)  | keine  |
| <i>Entfernung zum Gewässer: gering (&lt;10 m); mittel (10-40 m); groß (&gt;40 m)</i> |  |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (li)   | keine  |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (re)   | keine  |

**Funktionale Einheiten**

|                          | li       | re       |
|--------------------------|----------|----------|
| Vorland (6.1, 6.3, 6.01) | 4        | 4        |
| Uferstreifen (6.2)       | 5        | 7        |
| <b>Klasse</b>            | <b>5</b> | <b>6</b> |

**Fotodokumentation**

Foto gegen Fließrichtung



Foto in Fließrichtung

