

Abschnitt: 123\_0004

Gewässer: Irbich

OWK-ID: IV-3.3

## Identifikation und Status

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Abschnitt-ID (Länge)          | 123_0004 (100m)                    |
| OWK-ID                        | IV-3.3                             |
| Gewässername                  | Irbich                             |
| Stationierung (von) [m]       | 400                                |
| Stationierung (bis) [m]       | 500                                |
| Kartierungsstatus             | kartiert                           |
| Kartierungsstatus (Sonstiges) | keine Angabe                       |
| Kartierungsstatus (Anmerkung) | keine Angabe                       |
| Erhebungsdatum                | 11.03.2019                         |
| Name der Kartierer*in         | Sven Holl (Planungsbüro Zumbroich) |

## Typisierung und Charakterisierung

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| LAWA-Typ                        | Typ 5: Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche      |
| LUX-Typ                         | Typ I-II: Bäche der submontanen und kollinen Stufen des Öslings |
| Substrattyp im Referenzzustand  | Schotter  |
| Talform                         | Auetal  |
| Laufstyp im Referenzzustand     | unverzweigt   |
| Windungsgrad im Referenzzustand | gewunden (Windungsgrad 1,26 - 1,5)                              |
| Anthropogene Überprägung        | keine   |
| Sonderfall                      | kein  |
| Gewässerlage                    | Freie Landschaft  |
| Sohlbreite                      | >2 - 5 m  |
| Obere Breite                    | >5 - 10 m   |
| Einschnittstiefe                | >0,5 - 1 m  |
| Mittelwassertiefe               | >0,3 - 0,5 m  |

## Bewertung (Klassen 1 - 7)

Klassen (Grad der Veränderung): 1 - unverändert, 2 - gering, 3 - mäßig, 4 - deutlich, 5 - stark, 6 - sehr stark, 7 - vollständig

| Einzelparameter                     |   | Hauptparameter               | Bereich | Gesamt               |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---------|----------------------|
| EP-1.1 Laufkrümmung                 | 5 | HP-1 Laufentwicklung         |         |                      |
| EP-1.2 Krümmungserosion             | 4 |                              |         |                      |
| EP-1.3 Längsbänke                   | 5 |                              |         |                      |
| EP-1.4 Laufstrukturen               | 2 |                              |         |                      |
| EP-2.1 Querbauwerke                 | 3 | HP-2 Längsprofil             | Sohle   | 3                    |
| EP-2.2 Verrohrung                   | 0 |                              |         |                      |
| EP-2.3 Rückstau                     | 0 |                              |         |                      |
| EP-2.4 Querbänke                    | 6 |                              |         |                      |
| EP-2.5 Strömungsdiversität          | 2 |                              |         |                      |
| EP-2.6 Tiefenvarianz                | 2 |                              |         |                      |
| EP-2.7 Ausleitung                   | 0 |                              |         |                      |
| EP-3.1 Sohlsubstrat                 | 0 | HP-3 Sohlstruktur            |         |                      |
| EP-3.2 Substratdiversität           | 2 |                              |         |                      |
| EP-3.3 Sohlverbau                   | 0 |                              |         |                      |
| EP-3.4 Sohlstrukturen               | 1 |                              |         |                      |
| EP-4.1 Profiltyp                    | 3 | HP-4 Querprofil              |         | Gesamt-<br>bewertung |
| EP-4.2 Profiltiefe                  | 4 |                              |         |                      |
| EP-4.3 Breitenerosion               | 1 |                              |         |                      |
| EP-4.4 Breitenvarianz               | 6 |                              |         |                      |
| EP-4.5 Durchlass                    | 0 |                              |         |                      |
| EP-5.1 Uferbewuchs (li)             | 4 | HP-5 Uferstruktur (links)    | Ufer    | 4                    |
| EP-5.2 Uferverbau (li)              | 0 |                              |         |                      |
| EP-5.3 Uferstrukturen (li)          | 6 |                              |         |                      |
| EP-5.1 Uferbewuchs (re)             | 4 | HP-5 Uferstruktur (rechts)   |         |                      |
| EP-5.2 Uferverbau (re)              | 0 |                              |         |                      |
| EP-5.3 Uferstrukturen (re)          | 5 |                              |         |                      |
| EP-6.1 Flächennutzung (li)          | 5 | HP-6 Gewässerumfeld (links)  | Land    | 5                    |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li)    | 1 |                              |         |                      |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li) | 0 |                              |         |                      |
| EP-6.1 Flächennutzung (re)          | 4 | HP-6 Gewässerumfeld (rechts) |         |                      |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re)    | 7 |                              |         |                      |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re) | 0 |                              |         |                      |



Abschnitt: 123\_0004

Gewässer: Irbich

OWK-ID: IV-3.3

## Erfassung der Haupt- und Einzelparameter

## Hauptparameter HP-1 Laufentwicklung

|                         |                     | Funktionale Einheiten            |          |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|----------|
| EP-1.1 Laufkrümmung     | schwach geschwungen | Krümmung<br>(1.1, 1.3, 1.4)      | 4        |
| EP-1.1 Verzweigung      | unverzweigt         |                                  |          |
| EP-1.2 Krümmungserosion | häufig schwach      |                                  |          |
| EP-1.3 Längsbänke       | eine                |                                  |          |
| EP-1.4 Laufstrukturen   |                     | Beweglichkeit<br>(1.2, 4.2, 5.2) | 4        |
| Totholzverkläusung      | ein                 |                                  |          |
| Sturzbaum               | ein                 |                                  |          |
| Inselbildung            | keine               |                                  |          |
| Laufweitung             | Ansätze             |                                  |          |
| Laufverengung           | ein                 |                                  |          |
| Laufgabelung            | keine               |                                  |          |
| Altarm, Nebengerinne    | keine               |                                  |          |
| Biberdamm               | keine               |                                  |          |
|                         |                     | <b>Klasse</b>                    | <b>4</b> |

## Hauptparameter HP-2 Längsprofil

|                            |                                    | Funktionale Einheiten                    |          |
|----------------------------|------------------------------------|--|----------|
| EP-2.1 Querbauwerke        | raue Gleite                        | Längsprofilelemente<br>(2.4, 2.5, 2.6)   | 3        |
| EP-2.2 Verrohrung          | keine                              |  |          |
| EP-2.3 Rückstau            | kein                               |  |          |
| EP-2.4 Querbänke           | Ansätze                            |  |          |
| EP-2.5 Strömungsdiversität | groß                               | Hindernisse<br>(2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 4.5) | 1        |
| EP-2.6 Tiefenvarianz       | groß                               |  |          |
| EP-2.7 Ausleitung          | keine                              |  |          |
| EP-2.01 Strömungsbilder    | glatt, gerippt, leicht plätschernd |  |          |
|                            |                                    | <b>Klasse</b>                            | <b>4</b> |

## Hauptparameter HP-3 Sohlstruktur

|                                 |  | Funktionale Einheiten              |          |
|---------------------------------|--|------------------------------------|----------|
| EP-3.1 Sohlsubstrat             | Ton/Löß/Lehm, Sand, Kies, Schotter (dominierend), Steine | Substrate<br>(3.1, 3.2, 3.4, 3.01) | 2        |
| EP-3.1 Sohlsubstrat (organisch) | Fallaub/Getreibsel, Totholz, leb. Teile terr. Pflanzen   |                                    |          |
| EP-3.2 Substratdiversität       | groß   |                                    |          |
| EP-3.3 Sohlverbau               | kein Verbau (vollständig)                                |                                    |          |
| EP-3.4 Sohlstrukturen           |  | Sohlverbau<br>(3.1, 3.3)           | 1        |
| Pool, Stille                    | keine  |                                    |          |
| Schnelle                        | ein  |                                    |          |
| Kolk, Tiefenrinne               | ein  |                                    |          |
| Kehrwasser                      | keine  |                                    |          |
| Kaskade                         | keine  |                                    |          |
| Totholz                         | ein  |                                    |          |
| Wurzelfläche                    | zwei   |                                    |          |
| Makrophyten                     | keine  |                                    |          |
| EP-3.01 Sohlbelastungen         | keine  |                                    |          |
|                                 |  | <b>Klasse</b>                      | <b>2</b> |

## Hauptparameter HP-4 Querprofil

|                       |                           | Funktionale Einheiten            |   |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| EP-4.1 Profiltyp      | Erosionsprofil variierend | Profilform (4.1)                 | 3 |
| EP-4.2 Profiltiefe    | mäßig tief                |                                  |   |
| EP-4.3 Breitenerosion | schwach                   | Profiltiefe (4.2)                | 4 |
| EP-4.4 Breitenvarianz | gering                    |                                  |   |
| EP-4.5 Durchlass      | kein Durchlass/Brücke     | Breitenentwicklung<br>(4.3, 4.4) | 3 |
|                       |                           |                                  |   |



Abschnitt: 123\_0004

Gewässer: Irbich

OWK-ID: IV-3.3

**Hauptparameter HP-5 Uferstruktur**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| EP-5.1 Ufergehölze (li)      | bodenständiger Wald                   |
| EP-5.1 Krautvegetation (li)  | Krautflur, Hochstauden, Wiese         |
| EP-5.1 Ufergehölze (re)      | bodenständiges Gebüsch, Einzelgehölze |
| EP-5.1 Krautvegetation (re)  | Krautflur, Hochstauden, Wiese         |
| EP-5.2 Uferverbau (li)       | kein Verbau (vollständig)             |
| EP-5.2 Uferverbau (re)       | kein Verbau (vollständig)             |
| EP-5.3 Uferstrukturen        |                                       |
| Baumumlauf (li)              | keine                                 |
| Prallbaum (li)               | keine                                 |
| Sturzbaum (li)               | Ansätze                               |
| Holzansammlung (li)          | keine                                 |
| Unterstand (li)              | Ansätze                               |
| Abbruchufer (li)             | keine                                 |
| Baumumlauf (re)              | Ansätze                               |
| Prallbaum (re)               | keine                                 |
| Sturzbaum (re)               | keine                                 |
| Holzansammlung (re)          | keine                                 |
| Unterstand (re)              | Ansätze                               |
| Abbruchufer (re)             | ein                                   |
| EP-5.01 Uferbelastungen (li) | keine                                 |
| EP-5.01 Uferbelastungen (re) | keine                                 |
| EP-5.02 Beschattung          | halbschattig                          |

**Funktionale Einheiten**

|  | li       | re       |
|--|----------|----------|
| Bewuchs (5.1, 5.02)                      | 4        | 4        |
| Uferverbau (5.2)                         | 1        | 1        |
| Naturraumtypische Ausprägung (5.3, 5.01) | 5        | 4        |
| <b>Klasse</b>                            | <b>5</b> | <b>4</b> |

**Hauptparameter HP-6 Gewässerumfeld**

|  |   |
|--|---|
| EP-6.1 Flächennutzung (li)   | bodenständiger Wald, nicht bodenst. Wald, Nadelforst (>50%) |
| EP-6.1 Flächennutzung (re)   | Grünland (>50%)   |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li)   | Wald/Sukzession (vollständig)                               |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re)   | kein (vollständig)  |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li)  | keine   |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re)  | keine   |
| <i>Entfernung zum Gewässer: gering (&lt;10 m); mittel (10-40 m); groß (&gt;40 m)</i> |   |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (li)   | keine   |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (re)   | keine   |

**Funktionale Einheiten**

|                          | li       | re       |
|--------------------------|----------|----------|
| Vorland (6.1, 6.3, 6.01) | 5        | 4        |
| Uferstreifen (6.2)       | 1        | 7        |
| <b>Klasse</b>            | <b>3</b> | <b>6</b> |

**Fotodokumentation**

Foto gegen Fließrichtung



Foto in Fließrichtung

