

Abschnitt: 515_0018

Gewässer: keine Zuordnung

OWK-ID: keine Zuordnung

Identifikation und Status

| | |
|-------------------------------|---|
| Abschnitt-ID (Länge) | 515_0018 (100m) |
| OWK-ID | keine Zuordnung |
| Gewässername | keine Zuordnung |
| Stationierung (von) [m] | 1800 |
| Stationierung (bis) [m] | 1900 |
| Kartierungsstatus | kartiert |
| Kartierungsstatus (Sonstiges) | keine Angabe |
| Kartierungsstatus (Anmerkung) | keine Angabe |
| Erhebungsdatum | 18.03.2020 |
| Name der Kartierer*in | Georg Lamberty (Planungsbüro Zumbroich) |

Typisierung und Charakterisierung

| | |
|---------------------------------|---|
| LAWA-Typ | ohne Typzuweisung |
| LUX-Typ | ohne Typzuweisung |
| Substrattyp im Referenzzustand | Schotter |
| Talform | Sohlenkerbtal |
| Laufstyp im Referenzzustand | unverzweigt |
| Windungsgrad im Referenzzustand | schwach gewunden (Windungsgrad 1,06 - 1,25) |
| Anthropogene Überprägung | keine |
| Sonderfall | kein |
| Gewässerlage | Freie Landschaft |
| Sohlbreite | >2 - 5 m |
| Obere Breite | >5 - 10 m |
| Einschnittstiefe | >1 - 2 m |
| Mittelwassertiefe | 0,1 - 0,3 m |

Bewertung (Klassen 1 - 7)

Klassen (Grad der Veränderung): 1 - unverändert, 2 - gering, 3 - mäßig, 4 - deutlich, 5 - stark, 6 - sehr stark, 7 - vollständig

| Einzelparаметer | | Hauptparameter | | Bereich | | Gesamt | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|---------|---|----------------------|---|
| EP-1.1 Laufkrümmung | 3 | HP-1 Laufentwicklung | 3 | Sohle | 3 | Gesamt- bewertung | 3 |
| EP-1.2 Krümmungserosion | 5 | | | | | | |
| EP-1.3 Längsbänke | 2 | | | | | | |
| EP-1.4 Laufstrukturen | 2 | | | | | | |
| EP-2.1 Querbauwerke | 6 | HP-2 Längsprofil | 4 | Sohle | 3 | | |
| EP-2.2 Verrohrung | 0 | | | | | | |
| EP-2.3 Rückstau | 0 | | | | | | |
| EP-2.4 Querbänke | 2 | | | | | | |
| EP-2.5 Strömungsdiversität | 2 | | | | | | |
| EP-2.6 Tiefenvarianz | 2 | | | | | | |
| EP-2.7 Ausleitung | 0 | | | | | | |
| EP-3.1 Sohlsubstrat | 0 | HP-3 Sohlstruktur | 1 | Sohle | 3 | | |
| EP-3.2 Substratdiversität | 2 | | | | | | |
| EP-3.3 Sohlverbau | 0 | | | | | | |
| EP-3.4 Sohlstrukturen | 1 | | | | | | |
| EP-4.1 Profiltyp | 2 | HP-4 Querprofil | 3 | Ufer | 3 | | |
| EP-4.2 Profiltiefe | 4 | | | | | | |
| EP-4.3 Breitenerosion | 1 | | | | | | |
| EP-4.4 Breitenvarianz | 2 | | | | | | |
| EP-4.5 Durchlass | 0 | | | | | | |
| EP-5.1 Uferbewuchs (li) | 4 | HP-5 Uferstruktur (links) | 3 | Ufer | 3 | | |
| EP-5.2 Uferverbau (li) | 4 | | | | | | |
| EP-5.3 Uferstrukturen (li) | 1 | | | | | | |
| EP-5.1 Uferbewuchs (re) | 4 | HP-5 Uferstruktur (rechts) | 3 | Ufer | 3 | | |
| EP-5.2 Uferverbau (re) | 4 | | | | | | |
| EP-5.3 Uferstrukturen (re) | 2 | | | | | | |
| EP-6.1 Flächennutzung (li) | 3 | HP-6 Gewässerumfeld (links) | 5 | Land | 5 | | |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li) | 6 | | | | | | |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li) | 0 | | | | | | |
| EP-6.1 Flächennutzung (re) | 3 | HP-6 Gewässerumfeld (rechts) | 5 | Land | 5 | | |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re) | 6 | | | | | | |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re) | 0 | | | | | | |



Abschnitt: 515_0018

Gewässer: keine Zuordnung

OWK-ID: keine Zuordnung

Erfassung der Haupt- und Einzelparameter

Hauptparameter HP-1 Laufentwicklung

| | | Funktionale Einheiten |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| EP-1.1 Laufkrümmung | mäßig geschwungen | Krümmung (1.1, 1.3, 1.4) |
| EP-1.1 Verzweigung | unverzweigt | |
| EP-1.2 Krümmungserosion | vereinzelt schwach | |
| EP-1.3 Längsbänke | mehrere | Beweglichkeit (1.2, 4.2, 5.2) |
| EP-1.4 Laufstrukturen | | |
| Totholzverkläusung | keine | |
| Sturzbaum | ein | Klasse |
| Inselbildung | keine | |
| Laufweitung | ein | |
| Laufverengung | keine | |
| Laufgabelung | ein | |
| Altarm, Nebengerinne | keine | |
| Biberdamm | keine | |

Hauptparameter HP-2 Längsprofil

| | | Funktionale Einheiten |
|----------------------------|--|--|
| EP-2.1 Querbauwerke | Absturz >0,3-1 m | Längsprofilelemente (2.4, 2.5, 2.6) |
| EP-2.2 Verrohrung | keine | |
| EP-2.3 Rückstau | kein | |
| EP-2.4 Querbänke | mehrere | Hindernisse (2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 4.5) |
| EP-2.5 Strömungsdiversität | groß | |
| EP-2.6 Tiefenvarianz | groß | |
| EP-2.7 Ausleitung | keine | Klasse |
| EP-2.01 Strömungsbilder | geripfelt, leicht plätschernd, gewellt, kammförmig | |

Hauptparameter HP-3 Sohlstruktur

| | | Funktionale Einheiten |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| EP-3.1 Sohlsubstrat | Sand, Kies, Schotter (dominierend), Steine, Blöcke | Substrate (3.1, 3.2, 3.4, 3.01) |
| EP-3.1 Sohlsubstrat (organisch) | kein (dominierend), Falllaub/Getreibsel, Totholz, Feindetritus | |
| EP-3.2 Substratdiversität | groß | |
| EP-3.3 Sohlverbau | kein Verbau (vollständig) | Sohlverbau (3.1, 3.3) |
| EP-3.4 Sohlstrukturen | Sohle erkennbar | |
| Pool, Stille | zwei | |
| Schnelle | mehrere | Klasse |
| Kolk, Tiefenrinne | keine | |
| Kehrwasser | keine | |
| Kaskade | keine | |
| Totholz | mehrere | |
| Wurzelfläche | zwei | |
| Makrophyten | keine | |
| EP-3.01 Sohlbelastungen | keine | |

Hauptparameter HP-4 Querprofil

| | | Funktionale Einheiten |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| EP-4.1 Profiltyp | annähernd Naturprofil | Profilform (4.1) |
| EP-4.2 Profiltiefe | mäßig tief | |
| EP-4.3 Breitenerosion | schwach | Profiltiefe (4.2) |
| EP-4.4 Breitenvarianz | mäßig | |
| EP-4.5 Durchlass | kein Durchlass/Brücke | Breitenentwicklung (4.3, 4.4) |
| | | Klasse |



Abschnitt: 515_0018

Gewässer: keine Zuordnung

OWK-ID: keine Zuordnung

Hauptparameter HP-5 Uferstruktur

| | |
|------------------------------|--|
| EP-5.1 Ufergehölze (li) | bodenständige Galerie |
| EP-5.1 Krautvegetation (li) | Krautflur, Hochstauden, Wiese |
| EP-5.1 Ufergehölze (re) | bodenständige Galerie |
| EP-5.1 Krautvegetation (re) | Krautflur, Hochstauden, Wiese |
| EP-5.2 Uferverbau (li) | kein Verbau (50 - 100 m), Steinschüttung/-wurf (10 - 50 m) |
| EP-5.2 Uferverbau (re) | kein Verbau (50 - 100 m), Steinschüttung/-wurf (10 - 50 m) |
| EP-5.3 Uferstrukturen | |
| Baumumlauf (li) | keine |
| Prallbaum (li) | ein |
| Sturzbaum (li) | ein |
| Holzansammlung (li) | mehrere |
| Unterstand (li) | keine |
| Abbruchufer (li) | keine |
| Baumumlauf (re) | keine |
| Prallbaum (re) | zwei |
| Sturzbaum (re) | ein |
| Holzansammlung (re) | ein |
| Unterstand (re) | keine |
| Abbruchufer (re) | keine |
| EP-5.01 Uferbelastungen (li) | keine |
| EP-5.01 Uferbelastungen (re) | keine |
| EP-5.02 Beschattung | schattig |

Funktionale Einheiten

| | li | re |
|--|----------|----------|
| Bewuchs (5.1, 5.02) | 3 | 3 |
| Uferverbau (5.2) | 4 | 4 |
| Naturraumtypische Ausprägung (5.3, 5.01) | 1 | 2 |
| Klasse | 3 | 3 |

Hauptparameter HP-6 Gewässerumfeld

| | |
|--|---|
| EP-6.1 Flächennutzung (li) | bodenständiger Wald (>50%), Grünland |
| EP-6.1 Flächennutzung (re) | bodenständiger Wald (>50%), Grünland |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (li) | kein (10 - 50 m), Saumstreifen (50 - 100 m) |
| EP-6.2 Gewässerrandstreifen (re) | kein (10 - 50 m), Saumstreifen (50 - 100 m) |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (li) | keine |
| EP-6.3 Schäd. Umfeldstrukturen (re) | keine |
| <i>Entfernung zum Gewässer: gering (<10 m); mittel (10-40 m); groß (>40 m)</i> | |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (li) | keine |
| EP-6.01 Bes. Umfeldstrukturen (re) | keine |

Funktionale Einheiten

| | li | re |
|--------------------------|----------|----------|
| Vorland (6.1, 6.3, 6.01) | 4 | 4 |
| Uferstreifen (6.2) | 5 | 5 |
| Klasse | 5 | 5 |

Fotodokumentation

Foto gegen Fließrichtung



Foto in Fließrichtung

